CarOnSale

# Volkswagen Caddy Style Maxi

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | 111.682km | LEISTUNG<br>122 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Caddy Style Maxi [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, Maxi Style, 2021 - 2024] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WV2ZZZSKZNX042672 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>111.682km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>122 PS (90 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>111.254km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2022 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Unbekannt | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>124g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 10 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Start/Stopp Fehler!Notrufassistent Fehler!**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3.Sitzreihe mit Sitzbank (2 Sitzplätze)
- Abdeckung Schiebetürleiste schwarz
- Abfallbehälter
- Ausstattung Style
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste schwarz
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz glänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- PKW-Zulassung
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand lang
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrovlies ArtVelours / Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türdichtungen mit Staubschutz
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverkleidung Kunstleder
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Vorbereitung 3.Sitzreihe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zul. Gesamtgewicht erhöht
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)

- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

## ★ Sonderausstattung

- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Lautsprecher (6)
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Panoramadach fest (Glas)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZSKZNX042672


CarOnSale









VOLKSWAGEN AG
e13*2018/858*00002
WV2ZZZSKZNX042672
2450 kg
3850 kg
1 - 1180 kg
2 - 1280 kg
Typ SK

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne beschädigt



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Riss/Bruch)