



Volkswagen Golf Sportsvan Highline

EZ 08/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 116.301km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sportsvan Highline [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Highline, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZAUZLW534490	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.301km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.960 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Korossion

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	120	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: "Thermofenster" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; "Höhenkorrektur" zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, "Taxischaltung" zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagefach am Dachhimmel
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung weiß	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Ausstattung Highline	• Auto-Hold-Funktion
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel lackiert	• Außenspiegelfuß Wagenfarbe
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Bremsassistent	• Bremsbelagverschleissanzeige
• Chrom-Paket 2	• Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Dachhimmel Stoff, grau
• Doppeltonhorn	• Einparkhilfe vorn und hinten

• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Hinterachse: Verbundlenkerachse	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Linearus
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Mobile Online Dienste VW Connect	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle USB	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer LED	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter
• Chromeinfassung Spiegelverstellung	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Anzeige für Waschwasserstand

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: ATLANTIC BLUE



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Business-Paket Premium mit Navigation | • Dachreling silber eloxiert |
| • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Metallic-Lackierung | • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion |
| • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) | • Rückfahrkamera (Rear View) |
| • Spiegel-Paket | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Volkswagen Media Control |
| • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Sitz vorn links mit Massagefunktion |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Volkswagen Media Control |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












03.08.2020	0603	0110/03500	02	01	0110/03500	210
M1	AC	04351	-	1807	-	-
WVWZZZA02LM534490	2	1563	-	1613	001530	-
VOLKSWAGEN, VW						
ADU		0147	002010	002010		
SACDFGAX0		01100	00960			
FD7FD7GC002N4BF0N1ML1CVR2A		01100	00960			
GOLF SPORTSVAN		078	03000	068		
VOLKSWAGEN-VW		01600	0750	005		
FZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.		225/45 R17 91W				
KOMBILIMOUSINE		225/45 R17 91W				
715/2007*2018/1832DG						
EURO6/MLTP/DG/PI/CI; M, N1 I						
DIESEL						
0002	36DG	01968				
ZU F.1/F.2:+45 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHANGEBETRIEB*ZU O.1:						
1800 BIS 81 STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATIO						
N:3655KG*BIS 81 STEIG.13855*BEI WERKSITIG MONTIERTER						
AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.1						
00 KM/H GEH.J.AEND.VO.Z.9.AJSN.VO.Z.STVO*WV.AHK LI.BGT						
Q***						



[illegible]A close-up photograph of a car's front passenger seat, upholstered in grey fabric with a subtle diamond pattern. Resting on the seat is a black leather keychain with two keys, one of which is a Volkswagen key. Next to the keys is a small brochure or booklet for the Volkswagen Polo, featuring a red car on the cover and the text "Broschüre Volkswagen Polo 1.2".

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)