

Hersteller / Typ: Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF42RA066940



Kilometerstand: 26.012 km


Erstzulassung: 01.03.2024



Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1











Schadensbilder

Hersteller / Typ: Audi A4 Avant 45 TFSI quattro S line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF42RA066940
Kilometerstand: 26.012 km
Erstzulassung: 01.03.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Unfallschaden hinten rechts Seite (REPARIERT)



Unfallschaden hinten rechts Seite (REPARIERT)



Unfallschaden hinten rechts Seite (REPARIERT)



Blende Stoßfänger hinten links erneuern



Felge (Winter-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren



Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circulación, Parte II / Osvedčenie o registrácii – Časť II / Registreringsattest, Del II / Registreerimistunnistus, Osa II /
 Αδειά κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής, Μέρος II / Registration certificate, Part II / Certificat d'immatriculation, Partie II / Prometna dozvola II / Carta di circolazione, Parte II /
 Reģistrācijas apliecība, II. daļa / Registrācijas liudzījums, II daļa / Forgalmi engedély, II. rész / Certificat ta' Registrazzjoni, It-II Parti / Kentekenbewijs, Deel II /
 Dowód Rejestracyjny, Część II / Certificado de matrícula, Parte II / Certificat de immatriculare, Parte II / Osvedčenie o evidencii, Časť II / Prometno dovoljenje, Del II /
 Reģistrācijas apliecība, Osa II / Registreringsbeviset, Del II /

[illegible]

01.03.2024



Stadt Köln
Die Oberbürgermeisterin
Bürgerdienste
Max-Glomsda-Straße 4
51105 Köln

Im Auftrag

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes
im internetbasierten Zulassungsver-
fahren freilegen. Dokument nur
unbeschädigt gültig.



(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)


HA 899925

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

D.1	Marke	Audi		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
D.2	Typ	B8		2024 000192 8WDCAY DEU700 COC JA	
	Variante	A2DMTAQ1		00000000 SDP380 21105 AL 132	
	Version	QD7AD7CJ004RT081E19S54WEBEM1CLLB1		181 GK	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	A4 Avant			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	AUDI			
(2.1)	Code zu (2)	0588	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer	BUZ004551	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WAUZZZF42RA066940		(3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			
		Kombilimousine			
R	Farbe des Fahrzeugs	GRUEN		(11) Code zu R	6
P.1	Hubraum in cm³	1984	P.2 Nennleistung in kW P.4 Nenndrehzahl bei min⁻¹	195 / 5250	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Hybr. Benzin/E		(10) Code zu P.3	0008
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e1*2001/116*0430*94		(6) Datum zu K	06.10.2023
(17)	Merkmal zur Betriebs-erlaubnis				
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)







Minderwertgutachten

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Fahrzeugdaten	Hersteller Audi	Typ A4 Avant 45 TFSI quattro S li..	Modell 45 2.0 TFSI quattro EU6e, Avant S li..					
	VIN WAUZZZF42RA066940	Aufbau Kombi	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0588/BUZ			
	Kennzeichen	Erstzulassung 01.03.2024	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 195 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1984	HU 03/27
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %	Ladestand (SoC %) 0,00 %	Energieeffizienzklasse keine Angabe			CO ₂ -Emission (g/km) 159-183 (WLTP)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 26.012 km	max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 01/01		Letzter KD (km) 1 km
	Farbe Distriktgrün Metallic	Lackierung metallic	Reimport nein		nächster KD am k. A.		nächster KD (km) 1 km	
	Scheckheft Servicehistory Digital	Scheckheft Bemerkung Elsa-Abfrage nicht möglich						
	Polster Leder Feinnappa mit S..	Polsterfarbe rotorgrau-rotorgrau-an..	Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..			Schadstoffk. unbekannt		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: M906356						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Allradkupplung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Dachkantenspoiler	Dachreling schwarz
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und o..	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..
Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdis..	Fensterzierleisten schwarz	Frontscheibe Akustikglas
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckdiffusor	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kraftstofftank: 58 Ltr.	Licht- und Regensensor	Mild-Hybrid 195 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW ..
Mild-Hybrid-Technologie	Modellpflege	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..
Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)	Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwaschdüsen heizbar	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektro-mechanisch	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Sport-Design (S-line)
Tagfahrlicht LED	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)
Wendeladeboden (Ladeboden)		

Sonderausstattung:

Ablage- und Gepäckraum-Paket	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Assistenz-Paket Tour
Audi Smartphone Interface	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel schwarz
Bremssättel Rot lackiert	Business-Paket	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlöss..
Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, auszie..	Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent ..	Head-up-Display	Innenausstattung: Interieurelemente in Kunst..
Interieur-Paket S line	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)	Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Mul..
LM-Felgen 8,5x19 (5-Arm-Flag-Design, Anthr..	LM-Felgen 8x18 (5-Doppelspeichen, Stern-De..	Matrix-LED-Scheinwerfer
Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	Neuwagen-Reifengarantie
Optik-Paket schwarz plus	Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest	Rückfahrkamera
S Sportsitze vorn	Seitenairbag hinten	Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit ..
Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo..	Sitzheizung vorn und hinten	Sound-System Bang & Olufsen
Sport-Fahrwerk (Dämpfer einstellbar)	USB-Schnittstelle für Fondpassagiere	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..

Minderwertgutachten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):											
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe			
	-		-		-		-		0,00 €			
	Vorschäden lt. Bewerter:											
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe			
	nein		ja		nein		nein		0,00 €			
(U) Nachlackierung -> Rep.Schaden Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)												
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein											
	reparierte Unfallschäden: 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)											
Optischer Zustand												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
1.	Blende Stoßfänger hinten links erneuern											
2.												
3.												
4.												
5.	Felge (Winter-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren											
6.	Lackzustand - Lackiervorbereitung											
7.	Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren											
	Zwischensumme (Netto)											
Bemerkung zum optischen Zustand:												
Windschutzscheibe mit Steinschlag ohne Rissbildung												
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung											
2.	Inspektion - Wartung											
3.	Inspektion - Ölservice											
	Zwischensumme (Netto)											
Fehlteile und Dienstleistungen												
LNR	Beschreibung - Reparaturart											
1.	COC-Papiere fehlen											
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt											
	Zwischensumme (Netto)											
Summe Minderwerte												
	Optischer Zustand											
	Technischer Zustand											
	Fehlteile und Dienstleistungen											
	Endbetrag (Netto)											
	19% Mehrwertsteuer											
	Endbetrag (Brutto)											
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral												
LNR	Beschreibung - Reparaturart						Schadenshöhe		Wertminderung			
1.	(U) Nachlackierung -> Rep.Schaden Kosten nicht ermittelbar						0,00 €		600,00 €			
	Summe						0,00 €		600,00 €			
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts Nachlackiert	Tür h. rechts Nachlackiert	Tür vorne rechts Nachlackiert	Kotflügel vo.re. serienmäßig	

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	245 40 R18 97V	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	245 40 R18 97V	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung		Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
		Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
		Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
		COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	X
		Verbandskasten	X	Werkzeug	X
		Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
		Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
		Windschott		Kundenrechnung	
		Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
		Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
		Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
		Trennnetz	X	Feuerlöscher	
		Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
		Wagenheber		Kompressor	X
		Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt					
Zweiter Radsatz					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	-	-	-	-	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	
	nein	ja	nein	nein	
				Vorschadenhöhe	
				0,00 €	
(U) Nachlackierung -> Rep.Schaden Kosten nicht ermittelbar (0,00 €)					
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	k.A.				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer