



Nissan X-Trail

EZ 09/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 97.885km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1THNT32U0022244	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.885km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.749 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.190km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 199g/km (WLTP) 160g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (WLTP) 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	60 	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	80 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	260 	Heckklappe	-
Dach	80 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Fahrassistenz-Paket Acenta
- Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- Heckscheibe heizbar

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfort-Paket
• Komfortsitz vorn links	• Komfortsitz vorn rechts
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,7 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2706 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Style-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Radioempfang digital (DAB)
• Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services	• Rückfahrkamera
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Bluetooth-Schnittstelle
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Scheinwerfer LED
• Adaptive Front-Lighting-System (AFS)	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar	• Dachreling silber
• Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch	• Schließ-/Startsystem intelligent key
• Start-Stop-Knopf	• Original Fahrzeug Farbe: GREY



Sonderausstattung


- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Panorama-Glasdach | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













 Hochschule Niederrhein HOCHSCHULE NIEDERRHEIN an der Universität Düsseldorf		Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss Prüfungsausschuss		Datum: _____ Seite: _____
1. Name: _____ 2. Matrikelnummer: _____ 3. Geburtsdatum: _____ 4. Geburtsort: _____ 5. Wohnort: _____ 6. Telefon: _____ 7. E-Mail: _____ 8. Fachlehrer: _____ 9. Fachlehrer: _____ 10. Fachlehrer: _____ 11. Fachlehrer: _____ 12. Fachlehrer: _____ 13. Fachlehrer: _____ 14. Fachlehrer: _____ 15. Fachlehrer: _____ 16. Fachlehrer: _____ 17. Fachlehrer: _____ 18. Fachlehrer: _____ 19. Fachlehrer: _____ 20. Fachlehrer: _____ 21. Fachlehrer: _____ 22. Fachlehrer: _____ 23. Fachlehrer: _____ 24. Fachlehrer: _____ 25. Fachlehrer: _____ 26. Fachlehrer: _____ 27. Fachlehrer: _____ 28. Fachlehrer: _____ 29. Fachlehrer: _____ 30. Fachlehrer: _____ 31. Fachlehrer: _____ 32. Fachlehrer: _____ 33. Fachlehrer: _____ 34. Fachlehrer: _____ 35. Fachlehrer: _____ 36. Fachlehrer: _____ 37. Fachlehrer: _____ 38. Fachlehrer: _____ 39. Fachlehrer: _____ 40. Fachlehrer: _____ 41. Fachlehrer: _____ 42. Fachlehrer: _____ 43. Fachlehrer: _____ 44. Fachlehrer: _____ 45. Fachlehrer: _____ 46. Fachlehrer: _____ 47. Fachlehrer: _____ 48. Fachlehrer: _____ 49. Fachlehrer: _____ 50. Fachlehrer: _____ 51. Fachlehrer: _____ 52. Fachlehrer: _____ 53. Fachlehrer: _____ 54. Fachlehrer: _____ 55. Fachlehrer: _____ 56. Fachlehrer: _____ 57. Fachlehrer: _____ 58. Fachlehrer: _____ 59. Fachlehrer: _____ 60. Fachlehrer: _____ 61. Fachlehrer: _____ 62. Fachlehrer: _____ 63. Fachlehrer: _____ 64. Fachlehrer: _____ 65. Fachlehrer: _____ 66. Fachlehrer: _____ 67. Fachlehrer: _____ 68. Fachlehrer: _____ 69. Fachlehrer: _____ 70. Fachlehrer: _____ 71. Fachlehrer: _____ 72. Fachlehrer: _____ 73. Fachlehrer: _____ 74. Fachlehrer: _____ 75. Fachlehrer: _____ 76. Fachlehrer: _____ 77. Fachlehrer: _____ 78. Fachlehrer: _____ 79. Fachlehrer: _____ 80. Fachlehrer: _____ 81. Fachlehrer: _____ 82. Fachlehrer: _____ 83. Fachlehrer: _____ 84. Fachlehrer: _____ 85. Fachlehrer: _____ 86. Fachlehrer: _____ 87. Fachlehrer: _____ 88. Fachlehrer: _____ 89. Fachlehrer: _____ 90. Fachlehrer: _____ 91. Fachlehrer: _____ 92. Fachlehrer: _____ 93. Fachlehrer: _____ 94. Fachlehrer: _____ 95. Fachlehrer: _____ 96. Fachlehrer: _____ 97. Fachlehrer: _____ 98. Fachlehrer: _____ 99. Fachlehrer: _____ 100. Fachlehrer: _____ 101. Fachlehrer: _____ 102. Fachlehrer: _____ 103. Fachlehrer: _____ 104. Fachlehrer: _____ 105. Fachlehrer: _____ 106. Fachlehrer: _____ 107. Fachlehrer: _____ 108. Fachlehrer: _____ 109. Fachlehrer: _____ 110. Fachlehrer: _____ 111. Fachlehrer: _____ 112. Fachlehrer: _____ 113. Fachlehrer: _____ 114. Fachlehrer: _____ 115. Fachlehrer: _____ 116. Fachlehrer: _____ 117. Fachlehrer: _____ 118. Fachlehrer: _____ 119. Fachlehrer: _____ 120. Fachlehrer: _____ 121. Fachlehrer: _____ 122. Fachlehrer: _____ 123. Fachlehrer: _____ 124. Fachlehrer: _____ 125. Fachlehrer: _____ 126. Fachlehrer: _____ 127. Fachlehrer: _____ 128. Fachlehrer: _____ 129. Fachlehrer: _____ 130. Fachlehrer: _____ 131. Fachlehrer: _____ 132. Fachlehrer: _____ 133. Fachlehrer: _____ 134. Fachlehrer: _____ 135. Fachlehrer: _____ 136. Fachlehrer: _____ 137. Fachlehrer: _____ 138. Fachlehrer: _____ 139. Fachlehrer: _____ 140. Fachlehrer: _____ 141. Fachlehrer: _____ 142. Fachlehrer: _____ 143. Fachlehrer: _____ 144. Fachlehrer: _____ 145. Fachlehrer: _____ 146. Fachlehrer: _____ 147. Fachlehrer: _____ 148. Fachlehrer: _____ 149. Fachlehrer: _____ 150. Fachlehrer: _____ 151. Fachlehrer: _____ 152. Fachlehrer: _____ 153. Fachlehrer: _____ 154. Fachlehrer: _____ 155. Fachlehrer: _____ 156. Fachlehrer: _____ 157. Fachlehrer: _____ 158. Fachlehrer: _____ 159. Fachlehrer: _____ 160. Fachlehrer: _____ 161. Fachlehrer: _____ 162. Fachlehrer: _____ 163. Fachlehrer: _____ 164. Fachlehrer: _____ 165. Fachlehrer: _____ 166. Fachlehrer: _____ 167. Fachlehrer: _____ 168. Fachlehrer: _____ 169. Fachlehrer: _____ 170. Fachlehrer: _____ 171. Fachlehrer: _____ 172. Fachlehrer: _____ 173. Fachlehrer: _____ 174. Fachlehrer: _____ 175. Fachlehrer: _____ 176. Fachlehrer: _____ 177. Fachlehrer: _____ 178. Fachlehrer: _____ 179. Fachlehrer: _____ 180. Fachlehrer: _____ 181. Fachlehrer: _____ 182. Fachlehrer: _____ 183. Fachlehrer: _____ 184. Fachlehrer: _____ 185. Fachlehrer: _____ 186. Fachlehrer: _____ 187. Fachlehrer: _____ 188. Fachlehrer: _____ 189. Fachlehrer: _____ 190. Fachlehrer: _____ 191. Fachlehrer: _____ 192. Fachlehrer: _____ 193. Fachlehrer: _____ 194. Fachlehrer: _____ 195. Fachlehrer: _____ 196. Fachlehrer: _____ 197. Fachlehrer: _____ 198. Fachlehrer: _____ 199. Fachlehrer: _____ 200. Fachlehrer: _____ 201. Fachlehrer: _____ 202. Fachlehrer: _____ 203. Fachlehrer: _____ 204. Fachlehrer: _____ 205. Fachlehrer: _____ 206. Fachlehrer: _____ 207. Fachlehrer: _____ 208. Fachlehrer: _____ 209. Fachlehrer: _____ 210. Fachlehrer: _____ 211. Fachlehrer: _____ 212. Fachlehrer: _____ 213. Fachlehrer: _____ 214. Fachlehrer: _____ 215. Fachlehrer: _____ 216. Fachlehrer: _____ 217. Fachlehrer: _____ 218. Fachlehrer: _____ 219. Fachlehrer: _____ 220. Fachlehrer: _____ 221. Fachlehrer: _____ 222. Fachlehrer: _____ 223. Fachlehrer: _____ 224. Fachlehrer: _____ 225. Fachlehrer: _____ 226. Fachlehrer: _____ 227. Fachlehrer: _____ 228. Fachlehrer: _____ 229. Fachlehrer: _____ 230. Fachlehrer: _____ 231. Fachlehrer: _____ 232. Fachlehrer: _____ 233. Fachlehrer: _____ 234. Fachlehrer: _____ 235. Fachlehrer: _____				

[illegible][illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrrertür (Delle, Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)