



## Ford C-MAX Cool & Connect

EZ 04/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 166.541km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 85\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>C-MAX Cool & Connect [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, 2018 - 2019] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WF0VXXGCEVJA75623                                                                                               | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>166.541km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                       | Leistung<br>125 PS (92 KW)                  | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>998 ccm                                   | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                 | Letzter Service<br>124.699km                | Letzter Service am<br>01/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                                                             | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2019                                        | Farbe<br>Grau                                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                                        | CO2-Emissionen<br>129g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>5.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 130                      | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 140                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | -                        |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung elektrisch

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar     | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten                                                               |
| • Spezialausführung 2                  | • Start/Stop-Anlage                                                                                     |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom                                                                         |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe           | • Verglasung getönt                                                                                     |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)         | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                                 |
| • Audiobedienung am Lenkrad            | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • AUX-IN-Anschluss                     | • USB-Anschluss                                                                                         |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation           | • Farbdisplay für Bordcomputer                                                                          |
| • Mittelkonsole mit Armlehne           | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß                                                     |
| • Getränkehalter vorn                  | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                                                         |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn                                                                                     |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten       | • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC                                                                     |



## Sonderausstattung

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung               | • Außenspiegel elektr. anklappbar                         |
| • Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe            | • Fußmatten Velours - vorn                                |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)     | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Raucher-Paket                               | • Reserverad als Notrad                                   |
| • Rückfahrkamera                              | • Sicht-Paket                                             |
| • Tagfahrlicht LED                            | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)           |
| • Winter-Paket                                | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)                 |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel                | • Nebelscheinwerfer                                       |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                     |
| • Scheibenwischer mit Regensensor             | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung                   |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung              | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                       |
| • Frontscheibe heizbar                        | • Sitzheizung vorn                                        |
| • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)          |                                                           |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













| Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div> <div>  <b>AUTOSHAU Olinger GmbH &amp; Co. KG</b><br/>           Hochhausstrasse 20 41495 Kettwig<br/>           Tel. 02057 977-3 Fax 02057 977-3         </div> <div> <b>Ablieferungs-Inspektion</b><br/>           1. Datum: 19.11.2021<br/>           2. Fahrzeugtyp: 4<br/>           3. Kilometerzahl: 100000<br/>           4. Offizielle Service-Aktion eingetragen: <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>      |  |
| <div> <div>  <b>AUTOSHAU Olinger GmbH &amp; Co. KG</b><br/>           Hochhausstrasse 20 41495 Kettwig<br/>           Tel. 02057 977-3 Fax 02057 977-3         </div> <div> <b>Ablieferungs-Inspektion</b><br/>           1. Datum: 08.12.2020<br/>           2. Fahrzeugtyp: 30.793<br/>           3. Kilometerzahl: 100000<br/>           4. Offizielle Service-Aktion eingetragen: <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div> |  |
| <div> <div>  <b>AUTOSHAU Olinger GmbH &amp; Co. KG</b><br/>           Hochhausstrasse 20 41495 Kettwig<br/>           Tel. 02057 977-3 Fax 02057 977-3         </div> <div> <b>Ablieferungs-Inspektion</b><br/>           1. Datum: 12.10.2022<br/>           2. Fahrzeugtyp: 12.002<br/>           3. Kilometerzahl: 100000<br/>           4. Offizielle Service-Aktion eingetragen: <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div> |  |
| <div> <div>  <b>AUTOSHAU Olinger GmbH &amp; Co. KG</b><br/>           Hochhausstrasse 20 41495 Kettwig<br/>           Tel. 02057 977-3 Fax 02057 977-3         </div> <div> <b>Ablieferungs-Inspektion</b><br/>           1. Datum: 21.01.2022<br/>           2. Fahrzeugtyp: 53.832<br/>           3. Kilometerzahl: 100000<br/>           4. Offizielle Service-Aktion eingetragen: <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div> |  |
| <div> <div>  <b>AUTOSHAU Olinger GmbH &amp; Co. KG</b><br/>           Hochhausstrasse 20 41495 Kettwig<br/>           Tel. 02057 977-3 Fax 02057 977-3         </div> <div> <b>Ablieferungs-Inspektion</b><br/>           1. Datum: 04/24<br/>           2. Fahrzeugtyp: 12.002<br/>           3. Kilometerzahl: 100000<br/>           4. Offizielle Service-Aktion eingetragen: <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>      |  |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)