



BMW 530 d

EZ 01/2011 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 273.949km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 530 d [DE - Kb5 530 d EU5, DPF, 2010 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WBAMX51030C764137	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 273.949km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 255.724km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Control-Display mit Farbmonitor (7,0 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrdynamik-Control
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW Turbodiesel

- | | |
|---|---|
| • Multifunktionsarmlehne im Fond | • Nebelscheinwerfer |
| • Niveauregulierung | • Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe |
| • Start-Stop-Knopf | • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach |
| • Wegfahrsperre | • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Adaptive Drive Fahrwerk | • Adaptives Kurvenlicht |
| • Aerodynamik-Paket M-Technic | • Alarmanlage |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Blinkleuchten LED |
| • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) | • Dachreling Hochglanz Shadow-Line |
| • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) | • Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Fahrdynamik-Control |
| • Gepäckraum-Paket | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion | • Head-up-Display |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Innenausstattung: Edelholz Finline | • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innovations-Paket (2) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang | • Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Metallic-Lackierung |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Servolenkung Integral - Aktivlenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Ski-/Snowboardtasche | • Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual) | • Sport-Fahrwerk (M-Technic) |

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Sport-Paket M / M-Technic | • Sportsitze vorn |
| • Sprachbediensystem | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Verformung)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)