



Mercedes-Benz GLC 350 d 4Matic

EZ 03/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 163.716km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 350 d 4Matic [DE - SUC5 GLC 350 d EU6, 4Matic AMG Line, 2016 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2533251F427258	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.716km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 163.005km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Karosserie: 5-türig
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
- Radstand 2873 mm
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Keyless Go Startanlage
- Chrom-Paket
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Harnstofftank (AdBlue), vergrößert |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Allradantrieb | • Getriebe Automatik - (9-Stufen) |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | • Sport-Fahrwerk |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Armaturentafel in Ledernachbildung Artico |
| • Exclusive Interieur | • Fahrassistenz-Paket Plus |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Innenausstattung: Edelholz Esche |
| • Innenausstattung: Holz Linde | • Innenhimmel schwarz |
| • Innenraumlicht-Paket | • PRE-SAFE-System |
| • Park-Paket | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Spiegel-Paket | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • DVD-Laufwerk |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent |
| • Autonomer Bremsengriff | • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent |
| • Diebstahl-Warnanlage | • Diebstahlschutz-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent | • Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage |
| • Kamerasystem 360 Grad | • Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus |
| • Intelligent Light System LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)