



Seat Leon Xcellence

EZ 04/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 179.719km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Xcellence [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, Xcellence, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZHR025423	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 179.719km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.214km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	225 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	185 	Heckklappe	150
Dach	125		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorschaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar

• Lenkrad (Sport/Leder)	• Mittelarmlehne hinten
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sprachsteuerungs-System
• Start/Stop-Anlage	• Startanlage Keyless Access
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) vorn
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Tagfahrlicht LED	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Original Fahrzeug Farbe: "Pirineos" Grau	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Business-Paket Infotain	• Dachhimmel schwarz
• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch	• Erlebnis-Paket Emotion
• Fahrassistent-Paket	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Metallic-Lackierung
• Panorama-Ausstelldach elektrisch	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer LED	• Winter-Paket
• Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts	• Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
• Radioempfang digital (DAB)	• Sprachsteuerungs-System
• Sound-System SEAT	• 10 Lautsprecher
• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert	• Mobile Online Dienste Full Link
• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm	• 8 Lautsprecher
• Bluetooth Audio-Streaming	• Lenkrad mit Multifunktion
• Reserverad als Notrad	• Alcantara-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara	• Sportsitze vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Innenraumlicht-Paket LED
• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
• Frontkamera	• Innenraumlicht-Paket LED


- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Formular für die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (GA828493), die Zulassungsdauer (12 Monate) und die Zulassungsfähigkeit (Zulassungsfähig).



EC - Certificate of Conformity. This document certifies that the vehicle complies with the requirements of the European Union. It includes technical specifications such as engine power (110 kW), CO2 emissions (170 g/km), and fuel consumption (7.2 l/100 km).

Service-Karte (Service Card). This card provides information about the vehicle's service history, including the date of the last service (20.04.2022) and the next service date (24.04.2023). It also includes a section for the owner's signature and the date of the last inspection.

Service-Nachweise

Form: 09.09.2021

SEAT Modell: Service

Leistung: 176857

Rechnungsnummer: 1111530

Erstellungsdatum: 01.09.2022

Service durchgeführt von: AUTOMATEN R. STREIT E.K.

Adresse: Nordhäuser Str. 10a, 97645 Ochsenfurt, Thür.

Telefon: 09777-9166-0

Web: www.atr-streit.com

SEAT Logo

SEAT Modell: Service

Leistung: 176857

Rechnungsnummer: 1111530

Erstellungsdatum: 01.09.2022

Service durchgeführt von: AUTOMATEN R. STREIT E.K.

Adresse: Nordhäuser Str. 10a, 97645 Ochsenfurt, Thür.

Telefon: 09777-9166-0

Web: www.atr-streit.com

SEAT Logo

Service-Nachweise

Form: 28.09.2020

SEAT Modell: Service

Leistung: 176857

Rechnungsnummer: 1111530

Erstellungsdatum: 27.09.21

Service durchgeführt von: AUTOMATEN R. STREIT E.K.

Adresse: Nordhäuser Str. 10a, 97645 Ochsenfurt, Thür.

Telefon: 09777-9166-0

Web: www.atr-streit.com

SEAT Logo

SEAT Modell: Service

Leistung: 176857

Rechnungsnummer: 1111530

Erstellungsdatum: 27.09.21

Service durchgeführt von: AUTOMATEN R. STREIT E.K.

Adresse: Nordhäuser Str. 10a, 97645 Ochsenfurt, Thür.

Telefon: 09777-9166-0

Web: www.atr-streit.com


SEAT Logo

1. VSSZZZ 5F z HR025423

2. 5F8 42X
LEON ST 2.0CR
XCELL5T110 DN4 6G

3. CRLB
LX7R DE

4. XDA BDA DN4 GOK 1AT 8GU
J2D CD2 H6L VIP 1G9 1NE
1BE 8Z0 9VD 8IT 8WB 8TB
Q2J 4A3 2FJ
2B2 5SJ 5RQ QG1
7MM 002



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)