



Ford Custom 320 L1 Trend

EZ 02/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 194.442km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 320 L1 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6d-T, 320 L1 Trend, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1KM20163	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.442km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 168.158km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(8 mm)

Vorne rechts


(8 mm)

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Laut Einlieferer: 2 Vorbesitzer

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Aktives Kurvenlicht	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	• Bordcomputer
• Einstiegsleuchten	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
• Fensterheber elektrisch	• Generator 240 A
• Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)	• Haltegriff B-Säule
• Haltegriffe vorn	• Handschuhfach abschließbar
• Heckflügeltüren mit Verglasung	• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
• Karosserievariante: Normaldach	• Kühlergrill schwarz
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher | • Radstand 2933 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Scheinwerfer H4 |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | • Schmutzfänger vorn und hinten |
| • Seitenschutzleisten | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum | • Stoßfänger teillackiert |
| • Tagfahrlicht LED | • Trend |
| • Verzurrösen (2) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung elektrisch | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • Armlehne Fahrersitz | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 3) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Doppelklimaanlage | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent inkl. Cross Traffic Alert | • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent |
| • Frontscheibe heizbar | • Generator 240 A |
| • Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parksensoren seitlich |
| • Radioempfang Digital (DAB+) | • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher |
| • Raucher-Paket | • Rückfahrkamera mit Farbdisplay |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer H4 |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: Sitze mit Armlehnen | • Sitze im Lade-/FG-Raum: Sitzlehnen neigungsverstellbar |
| • Spannungswandler 230V (Steckdose) | • Steckdose 230V / 150 Watt |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll) |
| • Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)