



## Volkswagen Caddy Comfortline BMT

EZ 12/2017 | Van | Erdgas/CNG | Schaltgetriebe | 164.257km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 55\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                        |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Caddy Comfortline BMT [DE - Van5 1.4 TGI BMT EU6, Comfortline, 2015 - 2018] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WV2ZZZ2KZJX059861                                                                               | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>164.257km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                       | Leistung<br>110 PS (81 KW)                | Kraftstoff<br>Erdgas/CNG                 |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.395 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                 | Letzter Service<br>129.162km              | Letzter Service am<br>01/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                             | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>12/2017                                        | Farbe<br>Grün                                                                                          | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                        | CO2-Emissionen<br>118g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 115                      | Beifahrertür             | 115                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 105                                                                                       |
| Türe hinten links       | 115                      | Türe hinten rechts       | 115                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 700  |
| Motorhaube              | 105                      | Heckklappe               | 100                                                                                       |
| Dach                    | 110                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten Heckklappe/-Deckel unten
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Komfort vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

|                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Fensterheber elektrisch vorn                                     | • Frontscheibe Verbundglas getönt                          |
| • Funkschlüssel (2) klappbar                                       | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                              |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                 | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                  |
| • Getriebe 6-Gang                                                  | • Heckscheibe heizbar                                      |
| • Heckscheibenwischer                                              | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkerplate Titan       |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter                         | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                        |
| • Karosserie/Aufbau: Kombi                                         | • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Kopf-Airbag-System hinten                                        | • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten                     |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)               |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar                      | • Motor 1,4 Ltr. - 81 kW TGI bivalent, Benzin / CNG        |
| • Multifunktionsanzeige Plus                                       | • Nebelscheinwerfer                                        |
| • Nichtraucher-Paket                                               | • Original Fahrzeug Farbe: BAMBUSGARDEN GREEN              |
| • PKW-Zulassung                                                    | • Radstand 2682 mm                                         |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                          | • Reifenkontroll-Anzeige                                   |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                              | • Scheibenwischer mit Regensensor                          |
| • Schiebetür links                                                 | • Schiebetür rechts                                        |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                          | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest           | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest  |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest             | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest    |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe                                   | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)        |
| • Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer                         | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                                 | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                        |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                    | • Sitze vorn höhenverstellbar                              |
| • Sitze vorn höhenverstellbar mit Schubladen                       | • Sitze: Komfortsitz vorn links                            |
| • Sitze: Komfortsitz vorn rechts                                   | • Sitze: Komfortsitze vorn                                 |
| • Sonnenblende links mit Spiegel                                   | • Sonnenblende rechts mit Spiegel                          |
| • Start/Stop-Anlage                                                | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                        |
| • Steuer-AV Ausstattung TGI                                        | • Stoßfänger Wagenfarbe                                    |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                       | • Verbandkasten und Warndreieck                            |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)                             | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort                    |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                             | • Wegfahrsperre (elektronisch)                             |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt                                | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                    |



## Sonderausstattung

|                                                               |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)                      | • App-Connect                                                                                          |
| • App-Connect und 2 USB-Anschlüsse (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle) |
| • Ausstattungs-Paket Plus                                     | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht                                                    |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon                    | • Design-Paket                                                                                         |


- |                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • Einparkhilfe vorn und hinten                                | • Einstiegsleisten (Aluminium-Optik)                          |
| • Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm     | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)       |
| • Frontscheibe heizbar                                        | • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)                       |
| • Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion | • Heckflügeltüren mit Verglasung                              |
| • Heckleuchten dunkel getönt                                  | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                             |
| • Lautsprecher (6)                                            | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                           |
| • Metallic-Lackierung                                         | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN     | • Radioempfang digital (DAB+)                                 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                                  | • Sitzheizung vorn                                            |
| • Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)        | • Tagfahrlicht LED                                            |
| • WLAN-Hotspot                                                |                                                               |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)