



Renault Captur Expression

EZ 03/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 106.825km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Expression [AT - SUV5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Expression ENERGY, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12RRBE7FW567824	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.825km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.535km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	150 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	110 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	100 
Motorhaube	320 	Heckklappe	110 
Dach	390 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Tacho Fehler Getriebe prüfen

Zusatzinformationen

Automatikgetriebe nicht fahrbereit; Getriebe muss entriegelt werden um das Fahrzeug zu rollen

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player (MP3-fähig und Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung

• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopfstützen verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leseleuchte vorn	• Mittelkonsole
• Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: BRAUN CNB+ SCHWARZ GNE	• Radstand 2606 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt/klappbar
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Rücksitzbank verschiebbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektrisch	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Untersteuerungskontrolle (USC)	• Vorbereitung Telefon
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


• Einparkhilfe hinten	• Metallic-Lackierung
• Reserverad als Notrad	• Sitzheizung vorn
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











A1	Arbeitsstelle ist	Bestand, dies ist kein Eigentumswechsel
A2	Verwendungsbezeichnung	OT
E	FNR	VF0RR66FW067624
B	Einzelwege Zulassung am	15.03.2018
A3	Genehmigungsrunde	Einzelgenehmigung
F	Genehmigungsnummer	23526-0016
A7	Autokennzeichen	
Z	Klasse / Fahrzeugart	M1 / Personenkraftwagen
DH	Marke	Porsche
DD	Handelsbezeichnung	Cayenne
DD	Typ/Modell/Variante	95C/PB/2416E
A22	Art der Kurzbeschreibung	E
A21	Anlage	
	(Auf die Einzelgenehmigungsbefreiung ist ausdrücklich keine Führung/Genehmigungsumlage)	

Rechts für Erbringung der Abmängelung/Auflösung der Zulassung
 (sofern keine Führung angegeben, ist die Zulassung aufrecht)

Abgemeldet am 22. JUL 2018

Verwaltungsstelle No. 006 24 97
 57040 KÖLN, Weststr. 10-12
 50672 Köln
 Tel. 0221 3306-1100

[illegible]

(Name: _____)

Das Fahrzeug verursacht den Erfordernis des Einsatzes,
der Verkehrs- und Betriebssicherheit.

Das Fahrzeug erhält folgende Registrierungsnummer: Fahrt: 1001

- ☐ Technische Beschreibung (1.000)
- ☐ Profil: 1001000001
- ☐ Beschreibung/Teil: 10 10 1001 1001
- ☐ Produkte: 1001 1001 1001



Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen			Bericht Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 27.10.15 Km-Stand: 45632	Ölwechsel Wartung Kontrolle gegen Durchbohrung ÖL 20% + Inneventil Kette	Andere durchgeführte Maßnahmen/Veranlassungen	Datum: 27.10.15 Km-Stand: 45632	Ölwechsel Wartung Kontrolle gegen Durchbohrung ÖL 20% + Inneventil Kette	Andere durchgeführte Maßnahmen/Veranlassungen
KFZ-TECHNIK KAISER 8142 Odenwaldstr. 47 Tel.: 03136/2215 Fax DW 4 E-Mail: kfztechnik@kaiser.de UID-Nr. ATU 29095400			KFZ-TECHNIK KAISER 8142 Odenwaldstr. 47 Tel.: 03136/2215 Fax DW 4 E-Mail: kfztechnik@kaiser.de UID-Nr. ATU 29095400		
Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen			Bericht Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 14.11.15 Km-Stand: 45632	Ölwechsel Wartung Kontrolle gegen Durchbohrung ÖL 20% + Inneventil Kette	Andere durchgeführte Maßnahmen/Veranlassungen	Datum: 14.11.15 Km-Stand: 45632	Ölwechsel Wartung Kontrolle gegen Durchbohrung ÖL 20% + Inneventil Kette	Andere durchgeführte Maßnahmen/Veranlassungen
KFZ-TECHNIK KAISER 8142 Odenwaldstr. 47 Tel.: 03136/2215 Fax DW 4 E-Mail: kfztechnik@kaiser.de UID-Nr. ATU 29095400			KFZ-TECHNIK KAISER 8142 Odenwaldstr. 47 Tel.: 03136/2215 Fax DW 4 E-Mail: kfztechnik@kaiser.de UID-Nr. ATU 29095400		
Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen			Bericht Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 27.10.15 Km-Stand: 45632	Ölwechsel Wartung Kontrolle gegen Durchbohrung ÖL 20% + Inneventil Kette	Andere durchgeführte Maßnahmen/Veranlassungen	Datum: 27.10.15 Km-Stand: 45632	Ölwechsel Wartung Kontrolle gegen Durchbohrung ÖL 20% + Inneventil Kette	Andere durchgeführte Maßnahmen/Veranlassungen
Kaier Kfz-Technik 8142 Odenwaldstr. 47 Tel.: 03136/2215 Fax DW 4 UID-Nr. ATU 29095400 www.kaier.de			Kaier Kfz-Technik 8142 Odenwaldstr. 47 Tel.: 03136/2215 Fax DW 4 UID-Nr. ATU 29095400 www.kaier.de		

9. Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten

jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen

Datum: 22.11.16
Kilometerstand: 10120
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Renault Wartung/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen

Datum: 23.11.16
Kilometerstand: 2083
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Renault Wartung/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.16
Kilometerstand: 3545
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Renault Wartung/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Technische Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Renault Wartung/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Technische Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Renault Wartung/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Technische Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Renault Wartung/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Technische Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400

Renault Wartung/Andere Maßnahmen

Datum: 10.10.25
Kilometerstand: 100520
Technik: KAIER
8142 Dietensdorf 47
Tel: 03138/52215, Fax DW 4
UID: ATU 29098400



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)