



Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 118 kW Team

EZ 12/2010 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 161.168km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Scirocco 1.4 TSI 118 kW Team [DE - Cp3 1.4 TSI EU5, Team, 2009 - 2011]		
Kategorie Coupé	FIN WVWZZZ13ZAV450108	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.168km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.297km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2010	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	145	Heckklappe	110
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Dämmglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leuchtweitenregelung

• Mittelarmlehne	• Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Nebelscheinwerfer integriert
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: RISING BLUE	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rücksitzbank / Lehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraßer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Metallic-Lackierung
• Reifenkontroll-Anzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Spiegel-Paket	• Team-Plus-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









01.12.2010	0603	ANH000223	2	01	118 / 5800	118
M1	AD				1248-4256	1810-1820
WVVZZZ13ZAV450108			2		1390-1410	1346
VOLKSWAGEN, VW						
13					1720	1720
ADCAVD					1000	770
FM6FM62S0227MGVR0N1					1000	770
					76	3750
						74
SCIROCCO						
VOLKSWAGEN-VW					205/50 R17 93V	
Pr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					205/50 R17 93V	
Coupe						
715/2007*692/2008A					BLAU	5/-
EUROS:A:P1/CI; N, N1 I					#1*2001/116*0471*06	
Benzin					29.12.2009 A	QV554050
0001	35A0	1390				
Feld 20: m. H&R Fahrwerksfedern, Kennz. V/H:H&R 29013-						
2 VA(F)/29013 HA(R) Farbe schwarz, keine Verw. v. Schn						
gekett. Feld 15.2: m. H&R Distanzscheiben (15mm) Kennz						
H&R 3055571 in Verb. m. Rad/Reifenkomb.:235/40ZR18-9						
5Y*						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)