



Ford Focus Sync Edition

EZ 10/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 73.935km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Sync Edition [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU5, SYNC Edition Start/Stop, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WF0LXXGCBLEU13124	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 73.935km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.172km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts



-



-



-



-

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	160	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill mit Edelstahlinsatz
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelkonsole Premium |
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Raucher-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • City-Paket | • Dachreling |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Frontscheibe heizbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad als Notrad |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket 1 | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos












Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung		Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung	
☐ Datum	20.10.20	☐ Datum	
☐ Kundenname	BSC	☐ Kundenstand	
☐ Nachweisnummer	201639	☐ Nachweisgeber	
☐ Preiszahl	50	☐ Umsatzzeit	
☐ Nachweis Prüfung Wkt.	08/2020	☐ Nachweis Prüfung Wkt.	
MOHAG mbH Grenzstraße 18 45881 Gelsenkirchen Tel.: 0209 / 3 00 04-0 Fax: 0209 / 3 00 04-45			
☐ Datum	08.02.2023	☐ Datum	
☐ Kundenname	GZ 112	☐ Kundenstand	
☐ Nachweisnummer	000235-CH	☐ Nachweisgeber	
☐ Preiszahl	14.12	☐ Umsatzzeit	
☐ Nachweis Prüfung Wkt.	08/2024	☐ Nachweis Prüfung Wkt.	
Mohag GmbH Stz. Hammerdeich 10 45881 Gelsenkirchen Telefon: 0209 3 00 04-0 Telefax: 0209 3 00 04-45			
☐ Datum		☐ Datum	
☐ Kundenname		☐ Kundenstand	
☐ Nachweisnummer		☐ Nachweisgeber	
☐ Preiszahl		☐ Umsatzzeit	
☐ Nachweis Prüfung Wkt.		☐ Nachweis Prüfung Wkt.	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung beschädigt



Türe hinten links (Delle, Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung beschädigt



Türe hinten links (Delle, Anderer Schaden, Riss/Bruch): Dichtung beschädigt



Türe hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer, Riss/Bruch)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Riss/Bruch)




Dach (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)