



Opel Grandland Ultimate Plug-in-Hybrid

EZ 09/2021 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 67.444km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Grandland Ultimate Plug-in-Hybrid [DE - SUV5 1.6 Turbo Hybrid EU6d, Ultimate, 2019 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VZ4DGZ1MS021530	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 67.444km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 181 PS (133 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.457km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 35g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	138	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrmodusschalter
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Heckleuchten LED
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dach schwarz lackiert
- Dachreling silber
- Elektromotor VA 81 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Hybrid 165 kW (Motor 1,6 Ltr. - 133 kW)

• Innenraum-Paket	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Nebelscheinwerfer
• Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert	• Radstand 2675 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• Seitenairbag vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose 230V
• Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb	• Tagfahrlicht LED
• Technologie-Paket Park & Go Premium	• Textilfussmatten
• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage	• Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
• USB-Schnittstelle	• Wegfahrsperr
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	• Abbiegelicht
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung
• Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Mittelarmlehne hinten	• Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
• Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert	• Ergonomiesitz vorn rechts
• Ergonomiesitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Sitzbelüftung vorn
• Heckklappenöffnung elektrisch	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Fahrassistent-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
• Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink	• Opel Connect
• Kamerasystem 360°	• Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent
• Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE	



Sonderausstattung

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion	• Ladevorrichtung On-Board-Lader (7,4 kW)
• Sonderlackierung Brillant	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.09.2021	1844	ALW00015X	2	1	133/6000	225
M1	AF		4477-4477		1856-1856	
W0VZ4DGZ1MS021530	7		1609-1630		1810	
OPEL				50		
Z			32	2290	2290	
4			1200	1250		
DGZS-C13000			1200	1250		
			65	1850	67	
			1250	750	5	
GRANDLAND X						
OPEL AUTOMOBILE			205/55 R19 97V A			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R19 97V A			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832AP			WeiB	0		
EURO6:WLTP:AP,P/C/L: M, N1 I			e2*2007/46*0597*19			
Hybr.B/E exLautl.			12.11.2020	K	FW984152	
0025	36AP	1598	ausgestellt am 24.07.2025			
WW:AHK LT EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.09.2021*						

Servicebestätigung		
Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: _____ km: _____	Datum: 15.12.25 km: 47497	Datum: _____ km: _____
Motoröl: _____	Motoröl: _____	Motoröl: _____
Qualität: _____	Qualität: _____	Qualität: _____
Viskosität: _____ W- _____	Viskosität: 0 W- 30	Viskosität: _____ W- _____
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: _____ °C	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: _____ °C	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: _____ °C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen	☒ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl	☒ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen	☒ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz	☒ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz
Autorisierter Service Partner Stempel und Unterschrift	Autorisierter Service Partner Stempel und Unterschrift DURKOP Anna Voss Ring 10 47849 Lingen Tel: 0521 90013 www.durkop.de	Autorisierter Service Partner Stempel und Unterschrift

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)