



Renault Clio Limited

EZ 04/2018 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 102.974km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 13***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Limited [DE - Kb5 1.5 dCi 90 eco ² EU6, Limited ENERGY, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VF17RKJ0A60053395	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.974km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.418km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 85g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 3.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.04.2018	3333	BAS002614	2	1	66/4000	181
M1	AC		4267-4267		1732-1732	
VF17RKJ0A60053395	4		1445-1475		1257-1257	
RENAULT				60		
R			85	1702	1702	
7RKJ			915	876		
7RKJ0A			915	876		
			81	3000	72	
CLIO			1200	625	5	
RENAULT (F)			185/65 R15 (88)T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65 R15 (88)T			
Kombilimousine						
715/2007*2016/646W/EG					77	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e2*2001/116*0327*83			
Diesel			20.07.2017	K	EX542755	
0002	36W0	1461				
WW.AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:						
2602KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.04.2018***						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

EX542755

RENAULT
CLIO
715/2007*2016/646W/EG
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1461

27.04.2018

Renault
CLIO
715/2007*2016/646W/EG
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1461

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)