



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 09/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 201.282km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline [DE - LimS5 1.4 EU4, Comfortline, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ6W150099	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.282km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	92	Beifahrertür	99
Kotflügel vorne links	72	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	173 	Türe hinten rechts	92
Seitenteil hinten links	1100 	Seitenteil hinten rechts	97
Motorhaube	100	Heckklappe	83
Dach	98		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablage-Paket
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel lackiert	• Bremsassistent
• Doppeltonhorn	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 5-Gang	• Handschuhfach abschließbar
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (3 Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY	• Rücksitzlehne geteilt

- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Winter-Paket
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

1	Werte der Achsen (Faktor)	314	26	Übersetzungsverhältnis	30	Achsenverhältnis
2	Achsenabstand	7	1. Gang	1,99		6,33
3	Hubhöhe	2718 mm	2. Gang	2,95		6,33
4	Spezialhöhe (Achsen 1+2)	1536 - 1620mm / 1524 - 1570mm	3. Gang	1,87		
5	Länge	6204 - 6300 mm	4. Gang	1,82		
6	Breite	5120 mm	5. Gang	0,113		
7	Werte	1488 - 1486 mm	6. Gang	—		
11	Einheit	140 mm	7. Gang	—		
12.1	Maße des Selbstfahrl. Fahrgestell mit Achsen	1500 kg				
14.1	Technische zulässige Gesamtmasse	1700 kg				
14.2	Verbind. Stütz. Masse auf der Achsen 1+2	963 - 100 kg / 100 - 100 kg				
14.3	Technische zulässige Gesamtmasse Achsen 1+2	363 kg / 360 kg				
15	Winkel zulässige Einlenkung des Lenkers	15 °				
17	Größte Antriebsleistung (geplant) (geplant)	1005 kW (1371 kg)				
18	Zulässige Gesamtmasse der Fahrgestellmasse	1700 kg				
19	Größte zulässige Einlenkung	75 kg				
20	Hersteller der Antriebseinheit	Volkswagen AG				
21	Bezeichnung der Antriebseinheit	VGA-PT5000				
22	Antriebsverfahren	Verbindungs- / 4-Teil				
22.1	Antriebsleistung (g / min)	—				
23	Anzahl und Bauform der Zylinder	4 in Reihe				
24	Druck und Bauform der Zylinder	1340 psi				
25	Bezeichnung	Becken				
26	Kraftstoff	50 kW / 3000 (psi)				
27	Bezeichnung	technisch				
28	Gebräuchl. (Tm)	Herstellung				
29	Übersetzungsverhältnis	1,99				
30	Achsenverhältnis	6,33				
31	Hubhöhe	2718 mm				
32	Spezialhöhe (Achsen 1+2)	1536 - 1620mm / 1524 - 1570mm				
33	Länge	6204 - 6300 mm				
34	Breite	5120 mm				
35	Werte	1488 - 1486 mm				
36	Einheit	140 mm				
37	Maße des Selbstfahrl. Fahrgestell mit Achsen	1500 kg				
38	Technische zulässige Gesamtmasse	1700 kg				
39	Verbind. Stütz. Masse auf der Achsen 1+2	963 - 100 kg / 100 - 100 kg				
40	Technische zulässige Gesamtmasse Achsen 1+2	363 kg / 360 kg				
41	Winkel zulässige Einlenkung des Lenkers	15 °				
42	Größte Antriebsleistung (geplant) (geplant)	1005 kW (1371 kg)				
43	Zulässige Gesamtmasse der Fahrgestellmasse	1700 kg				
44	Größte zulässige Einlenkung	75 kg				
45	Hersteller der Antriebseinheit	Volkswagen AG				
46	Bezeichnung der Antriebseinheit	VGA-PT5000				
47	Antriebsverfahren	Verbindungs- / 4-Teil				
48	Antriebsleistung (g / min)	—				
49	Anzahl und Bauform der Zylinder	4 in Reihe				
50	Druck und Bauform der Zylinder	1340 psi				
51	Bezeichnung	Becken				
52	Kraftstoff	50 kW / 3000 (psi)				
53	Bezeichnung	technisch				
54	Gebräuchl. (Tm)	Herstellung				
55	Übersetzungsverhältnis	1,99				
56	Achsenverhältnis	6,33				
57	Hubhöhe	2718 mm				
58	Spezialhöhe (Achsen 1+2)	1536 - 1620mm / 1524 - 1570mm				
59	Länge	6204 - 6300 mm				
60	Breite	5120 mm				
61	Werte	1488 - 1486 mm				
62	Einheit	140 mm				
63	Maße des Selbstfahrl. Fahrgestell mit Achsen	1500 kg				
64	Technische zulässige Gesamtmasse	1700 kg				
65	Verbind. Stütz. Masse auf der Achsen 1+2	963 - 100 kg / 100 - 100 kg				
66	Technische zulässige Gesamtmasse Achsen 1+2	363 kg / 360 kg				
67	Winkel zulässige Einlenkung des Lenkers	15 °				
68	Größte Antriebsleistung (geplant) (geplant)	1005 kW (1				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)




Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)