



Mercedes-Benz C 220 BlueTec / d

EZ 01/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 343.591km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 56***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 BlueTec / d [DE - Kb5 C 220 BlueTEC / d EU6, BlueTEC Avantgarde, 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052041F156861	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 343.591km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 40.398km	Letzter Service am 01/2017
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Reifen sind einseitig abgefahren.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Start/Stop-Anlage |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Getriebe 6-Gang | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Ausstattungs-Paket: Business Plus | • Avantgarde Interieur |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel Stoff | • Innenraumlicht-Paket |
| • Kartentasche an Vordersitze | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Diebstahlschutz-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Harnstofftank (AdBlue), vergrößert |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Komfort Direktlenkung |
| • Sport-Fahrwerk | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.06.2014

26.06.2014

03.07.2014

Stellenbesetzung
Altkonkurrenz
Büroangestellte
Kfz-AB Altkonkurrenz
i. d. B. *W. Bauer*
i. d. Neubau

ELO36832

01	Mercedes-Benz	221	369
02	221	022102	157274
03	221	0422121906	Stirn 6 (7)
04	221		
05	221		
06	221		
07	221		
08	221		
09	221		
10	221		
11	221		
12	221		
13	221		
14	221		
15	221		
16	221		
17	221		
18	221		
19	221		
20	221		
21	221		
22	221		
23	221		
24	221		
25	221		
26	221		
27	221		
28	221		
29	221		
30	221		
31	221		
32	221		
33	221		
34	221		
35	221		
36	221		
37	221		
38	221		
39	221		
40	221		
41	221		
42	221		
43	221		
44	221		
45	221		
46	221		
47	221		
48	221		
49	221		
50	221		
51	221		
52	221		
53	221		
54	221		
55	221		
56	221		
57	221		
58	221		
59	221		
60	221		
61	221		
62	221		
63	221		
64	221		
65	221		
66	221		
67	221		
68	221		
69	221		
70	221		
71	221		
72	221		
73	221		
74	221		
75	221		
76	221		
77	221		
78	221		
79	221		
80	221		
81	221		
82	221		
83	221		
84	221		
85	221		
86	221		
87	221		
88	221		
89	221		
90	221		
91	221		
92	221		
93	221		
94	221		
95	221		
96	221		
97	221		
98	221		
99	221		
100	221		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)