



Volkswagen Transporter Kasten

EZ 06/2014 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 172.468km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten [DE - Ka4 2.0 TDI EU5, 2009 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZEH130134	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.468km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 193g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Schiebetür rechts lose;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Verkäufer: ein Radlager hinten macht Geräusche;;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wärmeschutzverglasung




Sonderausstattung

• 2. Batterie	• 2. Batterie
• 2. Batterie 80 Ah	• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
• Armaturentafel mit Zusatzkonsole	• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
• Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Holz	• Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
• Heckklappe mit Verglasung	• Lackierung: Metallic-Lackierung
• Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend	• Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
• Lenkrad (Leder)	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
• Reserverad in Fahrbereifung	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
• Tagfahrlicht	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Plus)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Delle, Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)