



BMW 120 d Advantage

EZ 06/2018 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 94.680km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 48***
 Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 120 d Advantage [DE - LimS5 120d EU6, Advantage, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WBA1S710007B62613	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.680km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.207km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	255 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	515 	Heckklappe	100
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine Airbags im Frontbereich; Airbaglampe abgeklemmt;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Nach Unfallschaden wurden keine Airbags verbaut; Armaturenbrett wurde mit Kunstleder überklebt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen hinten klappbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn verstellbar
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III	• Park-Distance-Control (PDC)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
• Tagfahrlicht LED	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Alpinweiß-Lackierung (Uni)	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem Business	• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
• Business-Paket	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumbeleuchtung	• Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht-Paket	• Nebelscheinwerfer LED
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Raucher-Paket
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Scheinwerfer LED
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)