



Peugeot Partner L1 Komfort

EZ 07/2014 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 129.003km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 13***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Partner L1 Komfort [DE - Ka4 1.6 HDi 75 FAP EU5, L1 Komfort, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF37B9HN0EJ668625	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.003km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 51.968km	Letzter Service am 10/2018
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	209 
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	206 
Motorhaube	85	Heckklappe	257 
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; 1 Sommerreifen R15;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Bodenbelag Vinyl
- Elektro-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Radstand 2728 mm
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Motor 1,6 Ltr. - 55 kW 16V HDi FAP
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schiebetür rechts
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert



Sonderausstattung

- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Komfort-Paket 2
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand (Gitter / Wand) mit Durchladeklappe, abnehmbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











23.07.2014	4003	AMU001686	2	01	55/4000	152
N1	BB		4380		1810	
VF37B9HN0EJ668625	7		1801-1862		1460	
PEUGEOT			133	70		1945
7B9HN			1090	1090		
7B9HN071			1090	1090		
			076	3000		075
			985	685	3	
PARTNER OD. RANCH			195/65R15 91T			
PEUGEOT (F)			195/65R15 91T			
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t						
Van						
715/2007*630/2012L						
EURO5;L;PI/CI; N1 Y1			e2*2007/46*0001*18			
Diesel			27.05.13	K		EH231849
0002	3510	1560				
Stufe PMK 4 ab Tag Erstzul.*ww.AHK lt.BGTG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbefreiung 2014

916-451378-1

01.07.2014

DEUTSCHES VERKEHRSSCHULEN
IN AKTIVIERUNG

PEUGEOT
FZ.z.Gü.bef. b. 3,5 t
715/2007*630/2012L
EURO5;L;PI/CI; N1 Y1
Diesel
0002
3510
1560

Verbremsanlage:
Abbremsung 56 %

1. Achse 300 300
2. Achse 230 240

Feststellbremsanlage:
Abbremsung 17 %

2. Achse links 160 rechts 160

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Februar 2027

(9) Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Ahmad Hotait

K0115043

Durch die (HAG) nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Ingenieurbüro:
Die Abrechnung gilt für den in der Untersuchung (D-15-1120-01-00) aufgeführte Verordnungsuntersuchung.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung 101,00 EUR
Endsumme netto 84,87 EUR, 19% USt 16,13 EUR
101,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung der KÜB e.V. durchgeführt.
101,00 EUR
Folgt demnach der Aufwand für die Untersuchung für Wagen nach Nr. 1 Anlage
Voll. DVV-Dienste K 21.8.11

Technik 04.02.2025 EX0115103/0502001151620452 Ahmad M. XT080821 Seite 7 von 7

PEUGEOT
FZ.z.Gü.bef. b. 3,5 t
715/2007*630/2012L
EURO5;L;PI/CI; N1 Y1
Diesel
0002
3510
1560

23.07.2014

PEUGEOT
FZ.z.Gü.bef. b. 3,5 t
715/2007*630/2012L
EURO5;L;PI/CI; N1 Y1
Diesel
0002
3510
1560

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)