



Ford C-MAX Titanium

EZ 05/2018 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 106.092km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVJJ44052	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.092km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.882km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Chromleisten an Seitenfenstern unten
• Dachhimmel Stoff	• Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Active City Stop
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	• Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
• Fußmatten Velours - vorn	• Fußraumleuchte vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Intelligent Protection System (IPS)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• KeyFree-System
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Komfortsitze vorn	• Kopfstützen hinten verstellbar

- | | |
|--|---|
| • Kühlergrill mit Edelstahleinsatz | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Mittelkonsole Premium | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Getränkehalter vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • KeyFree-Paket | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Sonderlackierung Frost-Weiß | • Steckdose 230V |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Ford SYNC 3 mit Navigation | • Farbdisplay für Bordcomputer |
| • Sicht-Paket | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Adaptives Kurvenlicht (AFL) | • Tagfahrlicht LED |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |

• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Parkpilotsystem hinten
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Frontscheibe Solar-Reflect
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe heizbar
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

1	Arbeits- und Lebenszeit nach Rechts				
2	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 1 ArbZG				
3	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 2 ArbZG				
4	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 3 ArbZG				
5	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 4 ArbZG				
6	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 5 ArbZG				
7	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 6 ArbZG				
8	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 7 ArbZG				
9	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 8 ArbZG				
10	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 9 ArbZG				
11	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 10 ArbZG				
12	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 11 ArbZG				
13	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 12 ArbZG				
14	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 13 ArbZG				
15	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 14 ArbZG				
16	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 15 ArbZG				
17	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 16 ArbZG				
18	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 17 ArbZG				
19	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 18 ArbZG				
20	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 19 ArbZG				
21	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 20 ArbZG				
22	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 21 ArbZG				
23	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 22 ArbZG				
24	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 23 ArbZG				
25	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 24 ArbZG				
26	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 25 ArbZG				
27	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 26 ArbZG				
28	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 27 ArbZG				
29	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 28 ArbZG				
30	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 29 ArbZG				
31	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 30 ArbZG				
32	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 31 ArbZG				
33	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 32 ArbZG				
34	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 33 ArbZG				
35	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 34 ArbZG				
36	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 35 ArbZG				
37	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 36 ArbZG				
38	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 37 ArbZG				
39	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 38 ArbZG				
40	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 39 ArbZG				
41	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 40 ArbZG				
42	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 41 ArbZG				
43	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 42 ArbZG				
44	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 43 ArbZG				
45	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 44 ArbZG				
46	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 45 ArbZG				
47	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 46 ArbZG				
48	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 47 ArbZG				
49	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 48 ArbZG				
50	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 49 ArbZG				
51	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 50 ArbZG				
52	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 51 ArbZG				
53	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 52 ArbZG				
54	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 53 ArbZG				
55	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 54 ArbZG				
56	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 55 ArbZG				
57	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 56 ArbZG				
58	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 57 ArbZG				
59	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 58 ArbZG				
60	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 59 ArbZG				
61	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 60 ArbZG				
62	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 61 ArbZG				
63	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 62 ArbZG				
64	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 63 ArbZG				
65	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 64 ArbZG				
66	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 65 ArbZG				
67	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 66 ArbZG				
68	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 67 ArbZG				
69	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 68 ArbZG				
70	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 69 ArbZG				
71	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 70 ArbZG				
72	Arbeitszeit nach § 10 Abs. 71 ArbZG				
73					

The image shows a hand holding a two-page inspection form for a vehicle. The left page is titled "Nachweise - Abfertigung - Inspektion und Service" and the right page is titled "Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten". Both pages feature a "Behrens" logo and a "Service-Check" section. The form contains various fields for dates, times, and service items, many of which are filled in with handwritten text. The background shows the interior of a car.

Left Page: Nachweise - Abfertigung - Inspektion und Service

- Service-Check:**
 - ① Datum: 15.05.2023
 - ② Uhrzeit: 15:20
 - ③ Kilometerstand: 61428 km
 - ④ Inspektion: f
 - ⑤ Service-Check: 05/2023
- Behrens Logo:**
 - Behrens
 - Service-Check
 - Service-Check
- Service-Check:**
 - ① Datum: 15.05.2023
 - ② Uhrzeit: 15:20
 - ③ Kilometerstand: 61428 km
 - ④ Inspektion: f
 - ⑤ Service-Check: 05/2023
- Behrens Logo:**
 - Behrens
 - Service-Check
 - Service-Check
- Service-Check:**
 - ① Datum: 15.05.2023
 - ② Uhrzeit: 15:20
 - ③ Kilometerstand: 61428 km
 - ④ Inspektion: f
 - ⑤ Service-Check: 05/2023
- Behrens Logo:**
 - Behrens
 - Service-Check
 - Service-Check

Right Page: Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten

- Service-Check:**
 - ① Datum: 15.05.2023
 - ② Uhrzeit: 15:20
 - ③ Kilometerstand: 61428 km
 - ④ Inspektion: f
 - ⑤ Service-Check: 05/2023
- Behrens Logo:**
 - Behrens
 - Service-Check
 - Service-Check
- Service-Check:**
 - ① Datum: 15.05.2023
 - ② Uhrzeit: 15:20
 - ③ Kilometerstand: 61428 km
 - ④ Inspektion: f
 - ⑤ Service-Check: 05/2023
- Behrens Logo:**
 - Behrens
 - Service-Check
 - Service-Check
- Service-Check:**
 - ① Datum: 15.05.2023
 - ② Uhrzeit: 15:20
 - ③ Kilometerstand: 61428 km
 - ④ Inspektion: f
 - ⑤ Service-Check: 05/2023
- Behrens Logo:**
 - Behrens
 - Service-Check
 - Service-Check

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)