



Ford Fiesta Titanium

EZ 03/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 116.842km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 87***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [AT - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stop, 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAHJHD08142	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.842km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 74.387km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 97g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	320 	Kotflügel vorne rechts	310 
Türe hinten links	270 	Türe hinten rechts	310 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	470 
Motorhaube	220 	Heckklappe	200 
Dach	300 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fußmatten Velours - vorn
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- 7 Lautsprecher
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Dockingstation Smartphone (MyFord Dock)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Frontscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- AUX-IN-Anschluss
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Easy-Driver-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lackierung Ruby-Rot-Metallic
- Mittelkonsole Premium
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)




Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)