

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:**

**Besichtigt am:**

29.07.2026 16:30

**Berichts-Nr:**

**FIN:**

WVGZZZE2ZNP054995



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeugkategorie:           | Personenkraftwagen                                                   |
| Fahrzeugart:                 | SUV                                                                  |
| Hersteller:                  | Volkswagen                                                           |
| Modell:                      | ID 4                                                                 |
| HSN / TSN:                   | 0603 / CLQ                                                           |
| Erstzulassungsdatum:         | 25.08.2022                                                           |
| Laufleistung:                | 82.206 km                                                            |
| Nachweis Kilometerstand:     | Abgelesen                                                            |
| Farbe:                       | Mangangrau Metallic                                                  |
| Farbe Dach:                  | Schwarz                                                              |
| Antriebsart:                 | Heckantrieb                                                          |
| Motorisierung/Kraftstoff:    | Elektrisch                                                           |
| Hubraum:                     |                                                                      |
| Leistung:                    | 150 kW (205 PS)                                                      |
| Fahrzeuglänge:               |                                                                      |
| Fahrzeughöhe:                |                                                                      |
| Fahrzeugbreite:              |                                                                      |
| Zulässiges Gesamtgewicht:    |                                                                      |
| Radstand:                    |                                                                      |
| Anzahl Achsen:               | 2                                                                    |
| Zylinder:                    |                                                                      |
| Schadstoffklasse:            |                                                                      |
| Anzahl Türen:                | 4                                                                    |
| Anzahl Sitze:                | 5                                                                    |
| Getriebe:                    | Automatik 1-Gang                                                     |
| Polsterart:                  | Stoff                                                                |
| Interieurfarbe:              | Schwarz - Platinum Grey/Platinum Grey - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2                                                                    |

## » Dokumente & Wartung

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Nächste HU:                                        | 08.2027     |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Nein        |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:          | Nein        |
| Kennzeichen entgegengenommen:                      | Keine       |
| Wartungsheft:                                      | Digital     |
| Wartungsnachweis:                                  | Vollständig |
| Datum der letzten Wartung:                         | 12.08.2024  |
| Km-Stand bei letzter Wartung:                      | 58.296 km   |
| Restlauf bis Service:                              | 14 Tag(e)   |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)                                                     | Einton-Signalhorn                                                                                            |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten             | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                                |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                     | Elektro-Motor Aggr.0EH.A                                                                                     |
| 4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht           | Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07                                                   |
| 6+1 Lautsprecher                                                                         | Embleme                                                                                                      |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung                                           | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen                                                              |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                        | e-Sound                                                                                                      |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                       | Exterieur Style "Silver"                                                                                     |
| Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 vorn, Airstop®-Ganzjahresreifen 255/50 R 19 hinten | Fahrersitz mit Höheneinstellung                                                                              |
| Ambientebeleuchtung 10-farbig                                                            | Fahrprofilauswahl                                                                                            |
| Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung                             | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen                                                       |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                | Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-                                                                        |
| Armaturentafel Standard                                                                  | Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Armlehne für Vordersitze                                                                 | Fertigungsablauf Standard                                                                                    |
| Aufkleber/Schilder in deutsch                                                            | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend       |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar                                | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                      |
| Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex                               | Gepäcknetz                                                                                                   |
| Außenspiegelgehäuse                                                                      | Gepäckraumboden                                                                                              |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer              | Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )                                                                       |
| Batterie 320A (49Ah)                                                                     | Getriebe Übersetzung 12,976                                                                                  |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                        | Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                 |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                               | Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19 / 255/50 R 19          |
| Betriebsspannung 12 V                                                                    | Heckantrieb                                                                                                  |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                   | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung                                                                   |
| Bordwerkzeug                                                                             | Hinterachsgewicht Standard                                                                                   |
| Car2X                                                                                    | Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)                                                                            |
| CCS-Ladedose                                                                             | Infotainment-Paket                                                                                           |
| Dachleiste und Dachpfosten hinten in Silver                                              | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                          |
| Dachreling silber eloxiert                                                               | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel   |
| Dämpfung hinten,Basis 1                                                                  | Kältemittel R744                                                                                             |
| Dämpfung vorn                                                                            | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                                                                      |
| DC/DC Wandler 3,0 KW                                                                     | Keine Aktionsausführung                                                                                      |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                              | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                      |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                         | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung |
| Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10                                            | Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser          |
| Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer       | Komfortpaket "Plus"                                                                                          |
| Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienungselemente in Schwarz     | Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag                                               |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                    | Kurzheck                                                                                                     |
|                                                                                          | Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A                                                                                 |

|                                                                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                   | Rechtsverkehr                                                                    |
| LED-Rückleuchten                                                                     | Regensensor                                                                      |
| LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung                                | Regionscode " ECE " für Radio                                                    |
| Leergewichtsbereich 3                                                                | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                           |
| Linkslenker                                                                          | Reifenkontrollanzeige                                                            |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                      | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar                    |
| Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie             | Scheibenbremsen vorn                                                             |
| Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung                            | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                      |
| Mittelkonsole variabel, mit wechselbarenEinsätzen für Becherhalter und Ablagefächer  | Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung                   |
| Müdigkeitserkennung                                                                  | Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe                          |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung                       | Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug                           |
| Navigationssystem "Discover Pro"                                                     | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt                |
| Netzladekabel für Haushalts-Steckdose                                                | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                           |
| Netztrennwand                                                                        | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Matrix" |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung               | Softwareverbund Ausführung 6                                                     |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                           |
| o.b.Abgas                                                                            | Sprachbedienung                                                                  |
| Ohne Ambientebeleuchtung außen                                                       | Spurhalteassistent "Lane Assist"                                                 |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                   | Stabilisator hinten                                                              |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                          | Stabilisator vorn                                                                |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                   | Standard-Klimazonen                                                              |
| Ohne Feuerlöscher                                                                    | Stoßfänger in Wagenfarbe                                                         |
| Ohne Fußmatten                                                                       | Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion                       |
| Ohne Head-Up Display                                                                 | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen           |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                    | Trommelbremsen hinten                                                            |
| Ohne kombinierte Längs- und Querführung                                              | Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder                      |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                            | Typprüfand Deutschland                                                           |
| Ohne Lichtassistent                                                                  | Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion                                             |
| Ohne Parkassistent / Garagenpilot                                                    | Umweltbonus                                                                      |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige                       | UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz                         |
| Ohne Spurwechselassistent                                                            | Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste                                         |
| Ohne Stadt / Kreuzungsassistent                                                      | Verkehrszeichenerkennung                                                         |
| Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                  | Vordersitze beheizbar                                                            |
| Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                                   | Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung                                            |
| Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                     | Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung                                            |
| Ohne zusätzliche Bereifung                                                           | Wärmeschutzverglasung grün, seitlich undhinten                                   |
| Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1                                           | Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten                    |
| Plattformgruppenklasse 2                                                             | Wegfahrsperre elektronisch                                                       |
| Pro                                                                                  | Zellmodul B                                                                      |
| Radio "Ready 2 Discover"                                                             |                                                                                  |
| Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz                                       |                                                                                  |

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Hankook    | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/55 R 19 105 W | 6,0 mm      |
| Hankook    | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/55 R 19 105 W | 6,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 255/50 R 19 107 W | 6,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 255/50 R 19 107 W | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Nein

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                        | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Stoßfängerspoiler vorne rechts | Kratzer              | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil    | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Kompressor | Fehlt                | Ersetzen            |
| 2  | Tirefit    | Fehlt                | Ersetzen            |

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                        | Ja                                    |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                    |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 28.505,31     |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 28.505,31     |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)                  | 193,0     |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)           | 197,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZE2ZNP054995

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos


### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



### FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

