



Mercedes-Benz 2.2 CDI kompakt Trend Edition

EZ 03/2012 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 322.323km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 2.2 CDI kompakt Trend Edition [DE - Bs4 2.2 CDI EU5, 4Matic kompakt Trend-Edition, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDF63981113726651	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 322.323km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 302.257km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 232g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(8 mm)

Kratzer



(8 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	100	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremsassistent
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 180 A
- Airbag Beifahrerseite
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Cockpit Softtouch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe Automatik - (5-Stufen)	• Handschuhfach abschließbar
• Heckklappe	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 2 zusätzlich
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserie/Aufbau: Kompakt	• Kindersicherung
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
• Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder	• Licht- und Regensensor
• Metallic-Lackierung	• Mittelkonsole mit Staufach
• Modellpflege	• Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: CUBANITSILBER
• PKW-Zulassung	• Parktronic-System (PTS)
• Partikelfilter	• Radstand 3200 mm
• Reifen-Reparaturkit mit Kompressor	• Rückspiegel innen
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Servolenkung	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder Leon
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert	• Tagfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


• AUX-IN-Anschluss	• Anhängelast 2500 kg
• Audio-Navigationssystem: COMAND mit TMC-Schnittstelle und Sprachsteuerung Linguatronic	• Auflastung auf 3,05 t
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht	• Dachreling
• Fernbedienung für Zusatzheizung	• Gepäckraumabdeckung / Rollo und Gepäcksicherungsnetz
• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	• Vlies-Batterie 95 Ah
• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie	• Vorbereitung für Rear Seat Entertainment (RSE)
• Zusatzheizung (Warmwasser)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Spiegelkappe andere Farbe;



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)




Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Rost, Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle, Rost)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)