



Ford Puma ST-Line Design

EZ 03/2022 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 44.863km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Puma ST-Line Design [DE - SUV5 1.0 EcoBoost Mild Hybrid EU6d, ST-Line Design S/S, 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF02XXERK2NL41084	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 44.863km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 21.526km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Ohne Luft,
Fremdkörper
im Reifen,
Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	135
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Unfallbedingte Schäden nicht ausgeschlossen ;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Unreparierter Frontschaden mit Schwerpunkt rechts

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;



Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Body-Styling-Paket
- Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Fahrassistenz-System: Abstandsregelung (Distance Alert, DA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- FordPass Connect inkl. eCall

• Fußmatten Teppich	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Heckleuchten LED
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
• Lackierung Blazer-Blau uni	• Laderaumboden variabel (Ford Megabox)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Kunstleder)
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Mild-Hybrid 92 kW (Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost)	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Mittelkonsole mit Armlehne	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
• Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Pedale Aluminium	• Power KeyFree-Startfunktion
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2588 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenschweller Wagenfarbe
• Servolenkung elektrisch	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Spezialausführung	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Sport-Ausführung
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Einparkhilfe hinten
• Fahrassistenz-System: Abstandsregelung (Distance Alert, DA)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Frontscheibe heizbar
• Frontscheibe teilweise heizbar	• Induktionsladeschale für mobile Endgeräte


- | | |
|---|--|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer |
| • Klimaautomatik | • Komfort-Paket |
| • Lenkrad heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicherheits-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Fehlt



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Rad (Ohne Luft, Fremdkörper im Reifen, Kratzer, Kerben)



Rad (Ohne Luft, Fremdkörper im Reifen, Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Anderer Schaden): Verkleidung fehlt



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)