



Volkswagen Transporter Multivan Highline 4Motion

EZ 12/2015 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 126.197km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Highline 4Motion [DE - Bs5 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Multivan Highline, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZFH168499	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.197km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.883km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 232g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Rost, Kratzer

Rost, Kratzer

Rost, Kratzer

Rost, Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	185
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armaturentafel Komfort
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Chrom-Paket
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Teppich
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserievariante: Normaldach	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange	• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
• Leuchtweitenregelung	• Make-up-Spiegel links beleuchtet
• Make-up-Spiegel rechts beleuchtet	• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multifunktionstisch
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Radstand 3000 mm
• Regensensor	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Scheinwerfer H7
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zul. Gesamtgewicht 3,08 t
• Zuziehhilfe Schiebetür links	• Zuziehhilfe Schiebetür rechts
• Zuziehhilfe für Heckklappe	



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• 2. Batterie
• 2. Batterie 80 Ah	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Audio-Navigationssystem RNS 510	• Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
• Fzg. ohne Schiebetürbetätigung elektrisch	• Lackierung: Perleffekt-Lackierung
• Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Raucher-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht	• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)
• Wärmeschutzverglasung	• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Steinschlag)



Türe hinten links (Steinschlag, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Steinschlag)




Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)