



Volkswagen Transporter Kombi

EZ 04/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 170.024km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kombi [DE - Kb4 2.0 TDI EU5, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZCH117301	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.024km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 34.971km	Letzter Service am 04/2015
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	205 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	215 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	400 
Motorhaube	185 	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze; Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: INDIENBLAU
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi |
| • Elektrik-Paket 1 | • Fahrassistenten-System: Einparkhilfe hinten |
| • Fensterheber elektrisch | • Heizung im Lade-/Fahrgastraum |
| • Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) | • Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrsitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder) |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung II | • Tagfahrlicht |
| • Verzurrösen Laderaum | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zuheizung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.04.2012 M0603 HAQT012256
M1 AF
WV2277HZCH117301 6
VOLKSWAGEN, VW
7HC
GCAAB280X0
NNEM52Z1116NVRQ7MGGOS
KOMBI
VOLKSWAGEN-VW
Ez.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*566/20116
EUR05;G;CI:M1sozE ohneM1G
Diesel
0002 35GD 1968
E 1/E 2: +100 u. 7.2/8.2: +50 b. Anhängetrieb*0.1: 2500
bis 8% Steig.*zul.Ges.-Gew.d. Zuges max. 4900kg*FZ ist mit
werkseitig montierter AHK und ESP m. spez. Fahrdyn. Sta-
bi. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO. z. 9. A
usn. VO. z. STVO*Höhe bis 2298*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.
*zul.Ges.-Gew.d. Zuges an 8% Steig. max. 5200kg*Vw. AHK lt.
EGTG*

Technische Daten des Fahrzeuges
Zulassung
16.07.2026
Statt Essen
Der Oberbürgermeister
im Auftrag
Die Zulassungs-
bescheinigung Teil 1
muss bei erneuter
Zulassung wieder
vorgelegt werden.
181 101214735

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil 1
12.04.2012
Statt Essen
Der Oberbürgermeister
im Auftrag
VOLKSWAGEN, VW
7HC
GCAAB280X0
NNEM52Z1116NVRQ7MGGOS
KOMBI
715/2007*566/20116
EUR05;G;CI:M1sozE ohneM1G
Diesel
0002 35GD 1968
E 1/E 2: +100 u. 7.2/8.2: +50 b. Anhängetrieb*0.1: 2500
bis 8% Steig.*zul.Ges.-Gew.d. Zuges max. 4900kg*FZ ist mit
werkseitig montierter AHK und ESP m. spez. Fahrdyn. Sta-
bi. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO. z. 9. A
usn. VO. z. STVO*Höhe bis 2298*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.
*zul.Ges.-Gew.d. Zuges an 8% Steig. max. 5200kg*Vw. AHK lt.
EGTG*

Technische Daten des Fahrzeuges
Zulassung
16.07.2026
Statt Essen
Der Oberbürgermeister
im Auftrag
Die Zulassungs-
bescheinigung Teil 1
muss bei erneuter
Zulassung wieder
vorgelegt werden.
181 101214735

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Verformung)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)