



Volkswagen Sharan Cup BMT

EZ 07/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 220.376km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Cup BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Cup, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZEVO41911	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 220.376km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 206.951km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	245 	Beifahrertür	225 
Kotflügel vorne links	150 	Kotflügel vorne rechts	160 
Türe hinten links	275 	Türe hinten rechts	245 
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	225 
Motorhaube	145 	Heckklappe	145 
Dach	155 		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer startet das Auto nur wenn man es anschiebt; Katalysator Defekt laut Einlieferer; ; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Abfallbehälter
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Fensterheber elektrisch	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Umfeldleuchte in Heckklappe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)	• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
• Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert	• Auto-Hold-Funktion
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte

• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer	• Business-Paket
• Frontscheibe Dämmglas	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäcksicherungsnetz	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag hinten
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sitz-Paket 7-Sitzer
• Tagfahrlicht LED	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

Fahrzeugdatenträger



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Rost, Kratzer)



Fahrtür (Rost, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Anderer Schaden): Beklebt



Heckklappe (Anderer Schaden): Beklebt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)