



Opel Astra Edition

EZ 03/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 152.053km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - Kb5 1.7 CDTI EU5, Edition ecoFlex Start/Stop, 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPD8EH5C8071358	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.053km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.686 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.215km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten titangrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,7 Ltr. - 96 kW 16V CDTI
- Nebelschlussleuchte
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|--|--|
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Check-Control-System | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Original Fahrzeug Farbe:
MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Navi 600 | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Cargo-Paket | • Design-Paket Style |
| • Ergonomiesitz vorn links | • Ergonomiesitz vorn rechts |
| • Fahrradträgersystem am Heck FlexFix | • Feststellbremse elektrisch |
| • Frontkamera | • Innenraum-Paket |
| • Licht-Paket | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Sitzheizung vorn |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Audiosystem 7 Lautsprecher |
| • USB-Schnittstelle | • Farbdisplay (CID) |
| • Flexx-Paket (Flex-Organizer) | • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, seitlich |
| • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze |
| • Sicht-Paket | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Abbiegelicht | • Aktives Kurvenlicht (AFL) |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Aktive Kopfstützen vorn |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzneigungsverstellung vorn rechts |
| • Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Mittelarmlehne hinten |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Leseleuchten im Fond |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Getränkehalter |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Blind, Anderer Schaden): Rissig



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)