



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen

Fahrgestellnummer

WAUZZZ4M7JD052781

Vorgang

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hinten links bis 306µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Lackschichtdickenmessung 100-130µm

1 Schlüssel übergeben.

Fahrzeugschein vorhanden.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne	Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		
Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.			
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.			

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Audi	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	SQ7 4.0 TDI quattro
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	05.06.2018
FIN	WAUZZZ4M7JD052781	Laufleistung	85.674 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	V-Motor / 8	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Weiß / Gletscherweiß Metallic / Metallic
Hubraum	3.956 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Leder / Schwarz
Leistung	320 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6
Anzahl Türen	5	Getriebearart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	06/2027
KBA-Nummer	0588 / BHS		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	285/40 R 21 109 W	Yokohama BlueEarth Winter	W / O	6 mm	3323
Vorne rechts	285/40 R 21 109 W	Yokohama BlueEarth Winter	W / O	6 mm	3323
Hinten links	285/40 R 21 109 W	Yokohama BlueEarth Winter	W / O	6 mm	3323
Hinten rechts	285/40 R 21 109 W	Yokohama BlueEarth Winter	W / O	6 mm	3323
Tirefit	Haltbar bis: 05/2023				

Legende: W=Winter / O=Original

Zustand / Erhaltung

Bis Wartung verbleiben:	221 Tage oder 20.100 km
Wartungsnachweis:	digital


Ausstattung

Serienausstattung

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. 3. Bremsleuchte | 10. Auspuffendrohr (4) sichtbar / verchromt | 18. Dachreling (Aluminium) |
| 2. AUX-IN-Anschluss | 11. Außenspiegel asphärisch, links | 19. Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug |
| 3. Abbiege- und Allwetterlicht | 12. Außenspiegel asphärisch, rechts | 20. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| 4. Airbag Beifahrerseite abschaltbar | 13. Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert | 21. Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) |
| 5. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | 14. Bordcomputer | 22. Fahrassistent-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| 6. Anti-Blockier-System (ABS) | 15. Bremsanlage mit Rekuperationssystem | 23. Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City) |
| 7. Antriebsart: Allradantrieb | 16. Bremsassistent | |
| 8. Audi Drive Select | 17. Dachkantenspoiler S-line | |
| 9. Audi music interface | | |

- | | | |
|--|---|--|
| 24. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | 37. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | 51. Radstand 2996 mm |
| 25. Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) | 38. Karosserie: 4-türig | 52. Reifen-Reparaturkit |
| 26. Frontscheibe Wärmeschutzverglasung | 39. Kindersicherung elektr. betätigt | 53. Reifenkontroll-Anzeige |
| 27. Fußmatten Velours | 40. Kopf-Airbag-System (Sideguard) | 54. Rußpartikelfilter |
| 28. Gepäckraumabdeckung / Rollo | 41. Kraftstofftank: 85 Ltr. | 55. Rücksitze geteilt und doppelt klappbar |
| 29. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | 42. Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | 56. Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| 30. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | 43. Licht- und Regensensor | 57. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| 31. Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen) | 44. Licht-Paket | 58. Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad |
| 32. Glanz-Paket | 45. Make-up-Spiegel beleuchtet | 59. Scheibenwaschdüsen heizbar |
| 33. Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | 46. Mittelarmlehne vorn | 60. Seitenairbag vorn |
| 34. Heckscheibe heizbar | 47. Motor 4,0 Ltr. - 320 kW V8 TDI | 61. Servolenkung elektro-mechanisch |
| 35. Innenspiegel mit Abblendautomatik | 48. Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | 62. Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport) |
| 36. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | 49. Nichtraucher-Paket | 63. Start/Stop-Anlage |
| | 50. Parkbremse elektro-mechanisch | 64. Tagfahrlicht LED |
| | | 65. Wegfahrsperre (elektronisch) |
-
- Sonderausstattung**
- | | | |
|--|---|---|
| 1. 3.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (2 Sitzplätze) | 18. Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | 35. Leder-Paket Voll-Leder |
| 2. Ambiente-Beleuchtung | 19. Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent | 36. Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus |
| 3. Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar) | 20. Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre ... | 37. Matrix-LED-Scheinwerfer |
| 4. Assistenz-Paket Tour | 21. Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) | 38. Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung |
| 5. Audi connect (Internetbasierende Dienste) | 22. Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent | 39. Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| 6. Audi connect (Notruf- und Assistance-System) | 23. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) | 40. Panoramadach elektrisch - vorn und hinten |
| 7. Ausstattungs-Paket: Technology Selection | 24. Fahrassistenz-System: Stauassistent | 41. Perleffekt-Lackierung |
| 8. Außenspiegel Wagenfarbe | 25. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichen-erkennung | 42. Radioempfang digital (DAB) |
| 9. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory | 26. Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum | 43. Rear Seat Entertainment RSE (Vorbereitung) |
| 10. Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | 27. Head-up-Display | 44. Rückfahrkamera |
| 11. Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | 28. Individualkontursitze vorn | 45. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| 12. Dachhimmel Audi exclusive Alcantara, schwarz | 29. Innenausstattung: Dekoreinlagen oben Aluminium gebürstet / unten Eloxallack Anthrazit | 46. Sitzbelüftung vorn |
| 13. Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | 30. Klimaautomatik 4-Zonen | 47. Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona |
| 14. Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | 31. Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | 48. Sitze vorn mit Massagefunktion |
| 15. Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar) | 32. Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage | 49. Sitzheizung vorn und hinten |
| 16. Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | 33. Kopfstützen variabel verstellbar | 50. Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech. |
| 17. Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet | 34. LM-Felgen 9,5x21 (5-Arm, Turbinen-Design, kontrastgrau, teilpoliert) | 51. Sound-System BOSE |
| | | 52. Standheizung |
| | | 53. Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| | | 54. Verglasung hinten abgedunkelt, Dämmglas vorn |
| | | 55. Wagenheber |

Optischer Zustand



1. Reifen Ersatzrad - Füllflasche überfällig, erneuern (Bild 1)
2. Heckklappe deformiert, erneuern (Bild 2, 3)
3. Stoßfänger hinten - Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 4)
4. Felge hinten links verschrammt, Gebrauchsspur
5. Tür vorne links - Schutzleiste unten - Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 5)
6. Felge vorne links zerkratzt, Optischer Minderwert

Zwischensumme


REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand

Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links




Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand Kombiinstrument



Serviceanzeige



Bild 1:
Außen, Reifen Ersatzrad - Füllflasche, überfällig, erneuern



Bild 2:
Außen, Heckklappe, deformiert, erneuern



Bild 3:
Außen, Heckklappe, deformiert, erneuern



Bild 4:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 5:
Außen, Tür vorne links - Schutzleiste unten - Lackierung, zer-
kratzt, smart repair

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.