



Fiat 500L Sport

EZ 12/2021 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 98.576km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500L Sport [DE - Van5 1.4 16V EU6d, Sport, (Facelift) 2021 - 2022]		
Kategorie Van	FIN ZFACF4FR0M5580361	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 98.576km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.302km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (WLTP) 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (WLTP) 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Kappe Titan-Grau
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- Instrumentenanzeige Farbdisplay, 3,5 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamik-System Mood Selector
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstütze hinten mitte
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW KAT (843A1000)
- Regen-/Lichtsensoren
- Rückfahrkamera Park View

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschluss in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Uni-Lackierung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Motor 1,4 Ltr. - 70 kW |
- Original Fahrzeug Farbe: NERO
PROFONDO/CATTIVO/KYALAMI/MASACCIO



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

EINBAUNACHWEIS FÜR ORIGINAL ZUBEHÖR

GARANTIE

Zubehör Bezeichnung _____

Zubehör Teile-Nr. _____

Rechnungs-Nr. _____

Installationsdatum 27.11.23 Km 27343

Stempel und Unterschrift des Vertragspartners

Eden Tyre Sales Ltd
Units 8 & 9
Pentrich Road
Giltbrook Ind Est
Giltbrook
Notte
NG16 2UZ

Zubehör Bezeichnung _____

Zubehör Teile-Nr. _____

Rechnungs-Nr. _____

Installationsdatum _____

Km _____

Stempel und Unterschrift des Vertragspartners

Zubehör Bezeichnung _____

Zubehör Teile-Nr. _____

Rechnungs-Nr. _____

Installationsdatum _____

Km _____

Stempel und Unterschrift des Vertragspartners

Zubehör Bezeichnung _____

Zubehör Teile-Nr. _____

Rechnungs-Nr. _____

Installationsdatum _____

Km _____

Stempel und Unterschrift des Vertragspartners

FREE TO GO

PLEASE RETURN

SERVICE

24



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)