



## BMW 220 i Luxury Line

EZ 04/2016 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 117.463km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 55\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                                  |                                                                                                         |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>220 i Luxury Line [DE - Van5 220i EU6, Luxury Line (11.2015->), 2015 - 2018] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Van                                                 | FIN<br>WBA2A51010V429794                                                                                | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>117.463km     |
| HU bis / HU-Bericht<br>vorhanden<br>07/2026 / Nicht<br>Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                        | Leistung<br>192 PS (141 KW)                                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                            | Serviceheft<br>Ja                                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.998 ccm                                             | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                  | Letzter Service<br>104.685km                                   | Letzter Service am<br>08/2025            |
| Emissionsklasse<br>Other                                         | Sitze<br>5                                                                                              | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>04/2016                                                    | Farbe<br>Grau                                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Unbekannt                                      | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                                   |                                                                                                         | CO2-Emissionen<br>130g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>5.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 95                                                                                      | Beifahrertür             | 100                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 90                                                                                      | Kotflügel vorne rechts   | 95                                                                                        |
| Türe hinten links       | 105                                                                                     | Türe hinten rechts       | 95                                                                                        |
| Seitenteil hinten links | 185  | Seitenteil hinten rechts | 175  |
| Motorhaube              | 115                                                                                     | Heckklappe               | 215  |
| Dach                    | 105                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

|                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Ablage-Paket                                                 | • Airbag Beifahrerseite                                     |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                            | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                             |
| • Airbag Fahrerseite                                           | • Anti-Blockier-System (ABS)                                |
| • Audiosystem: Radio (BMW)                                     | • Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden             |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar                             | • Außenspiegel Wagenfarbe                                   |
| • Bordcomputer                                                 | • Bremsassistent                                            |
| • Chrome-Line Exterieur                                        | • Dynamische Bremsleuchte                                   |
| • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)                         | • Dynamische Traction Control (DTC)                         |
| • Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium                   | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent              | • Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter                |
| • Fahrassistenz-System: Performance Control                    | • Farbmonitor (6,5 Zoll)                                    |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Fußmatten Velours                                         |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion               | • Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)      |
| • Getränkehalter vorn und hinten                               | • Heckleuchten LED                                          |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                  | • Karosserie: 5-türig                                       |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control             | • Kopf-Airbag-System hinten                                 |

- |                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Kopf-Airbag-System vorn                                 | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar     |
| • Licht- und Regensensor                                  | • Licht-Paket                                 |
| • Luxury Line                                             | • Mittelarmlehne hinten                       |
| • Mittelarmlehne vorn                                     | • Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V                 |
| • Multifunktion für Lenkrad                               | • Parkbremse elektrisch                       |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile)              | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)         |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                              | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)   |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                     | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                |
| • Schaltpunktanzeige                                      | • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
| • Seitenairbag hinten                                     | • Seitenairbag vorn                           |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic                    |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert         | • Start-Stop-Knopf                            |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion)                            | • Tagfahrlicht LED                            |
| • Warndreieck                                             | • Wegfahrsperrung                             |
| • Wärmeschutzverglasung getönt                            | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung       |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                 | • Blinkleuchten LED                           |
| • Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent)   | • Ambiente-Beleuchtung                        |
| • Fußraumbeleuchtung vorn                                 | • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten   |
| • Leseleuchten vorn                                       | • Leseleuchten hinten                         |
| • Gepäckraumbeleuchtung                                   | • Original Fahrzeug Farbe: PLATINSILBER       |



## Sonderausstattung

- |                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| • Alarmanlage                                                               | • Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services                         |
| • Außenspiegel-Paket                                                        | • Business-Paket                                                      |
| • CD-Laufwerk                                                               | • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                                    |
| • Dachreling Aluminium satiniert                                            | • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)                |
| • Fahrassistenten-System: Driving Assistant Plus                            | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug                                               | • Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn                                 |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                                              | • Heckklappenbetätigung automatisch                                   |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste | • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein      |
| • Kraftstofftank: vergrößert                                                | • Lenkrad (Leder M-Technic)                                           |
| • Lenkrad heizbar                                                           | • Metallic-Lackierung                                                 |
| • Navigationssystem: Navigation Plus (USB)                                  | • Nebelscheinwerfer                                                   |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten                               | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)                    |
| • Rückfahrkamera                                                            | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)                               |
| • Service-System: Internet                                                  | • Sitze hinten mechanisch verstellbar                                 |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)                         | • Sound-System Harman-Kardon                                          |
| • Service-System: ConnectedDrive Services                                   | • BMW-Online: Online-Plattform                                        |

|                                                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| • Service-System: Remote Services                          | • Service-System: Concierge Services                                 |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)     | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts                        |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt              | • Navigationssystem: Navigation (USB)                                |
| • Sitzheizung vorn                                         | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                        | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent                         |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent                 | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige                          |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion                     |
| • Multifunktion für Lenkrad                                | • Head-up-Display                                                    |
| • Farbmonitor (8,8 Zoll)                                   | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent                               |
| • Heckleuchten LED                                         | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts                        |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt              |                                                                      |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)