



Opel Insignia Elegance

EZ 09/2020 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 135.127km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Elegance [DE - LimS5 1.5 Diesel EU6d, Elegance, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN W0VZT6EN4M1001843	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.127km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 19.100km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 141g/km (WLTP) 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP) 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	170 	Heckklappe	180 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Metallisches klappern unter dem Fahrzeug (hitzeschutz)

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung

• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Modellpflege	• Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Nebelscheinwerfer LED
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Reifendruckwarner
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Seitenairbag vorn	• Sicht-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Voll-LED (IntelliLux)	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Luftfeuchtesensor	• Audiobedienung am Lenkrad
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Abbiegelicht	• Original Fahrzeug Farbe: PEPERONCINO RED



Sonderausstattung

• Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	• Sonderlackierung Chili-Rot
• Technologie-Paket Park & Go	• Winter-Paket
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.09.2020	1844	AMD00075	2	1	90/3500	20
M1	AB		4906		1863	
W0VZT6EN4M1001843	5		1455		1595	
OPEL				60		
Z-B			130	2140	2140	
CF077DB12			1110	1040		
BC1ZAUCABA5			1110	1040		
			70	2625	67	
INSIGNIA GRAND SPORT			1300	730	5	
OPEL AUTOMOBILE			215/55 R17 94V			
Fz z Pars bef. b. 8 Sol			215/55 R17 94V			
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AP						
EURO6 WLTP AP P/Cl: M. N1 I						
Diesel						
0002	36AP	1496				
7.2/8.2+70 B.ANH.BETR.*S.1 MAX.S-PL.*WW.AHK.LT.EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)