



Volkswagen Sharan Cup BMT

EZ 12/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 227.094km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 49***
 Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Cup BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Cup, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZFV019336	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 227.094km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	650 
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Elektrische Schiebetür links ohne Funktion

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Abfallbehälter
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)

• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Fensterheber elektrisch	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Seitenairbag vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	



Sonderausstattung

- Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert
- Ausstattungs-Paket: Easy Open

• Frontscheibe Dämmglas	• Kindersitze (2) integriert - 2. Sitzreihe, links/rechts
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	• Multimediabuchse MEDIA-IN
• Perleffekt-Lackierung	• Sitz-Paket 7-Sitzer
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
• Auto-Hold-Funktion	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag hinten
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
• 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.02.2014

1733368

40377 Vachta
Landkreis Vechta
Der Landrat
im Auftrag

Nur zur Nutzung des Scherenschildes
bei Internetbasierter Zulassung von
Neufahrzeugen. Bei Verwendung
unzulässig! gültig.

VOLKSWAGEN VW
7M
CERDADAF
FDFFCECH1TMJ7VW0W0
SHARAK
VOLKSWAGEN VW
0903
WWW.ZZT.VW.DE
MT
Pz z Plenk baf z: 8 Tst
Motorwerkstoffkennz
SCHWARZ
786V
DIESEL
W1-2007180*001*08
103MCM
103MCM
01/04/2014
40377 Vachta
Landkreis Vechta
Der Landrat
im Auftrag
11.02.2014

ERSATZ FÜR UNZULFÜHRTEN LIA-HILFSBUEHEL 1530045

A-E-F-L		G		H		I		J		K-L-P-T-X-Z	
1.	Anzahl der Achsen / Stütz	8	1	18	Reibschneckenantrieb (Reib)	101					
2.	Anzahl der Antriebsachsen			20	Schnecken-Antrieb 10 Stufen	1021	1	1000			
3.	Länge der Antriebsachse	Arbeits L		19	Reibschneckenantrieb	1031	1	1000			
	Gewicht der Verbindung der Antriebsachsen				Arbeits L						
4.	Reibschnecken	3009		10	Antriebs-Schneckenantrieb	1041	1	1000			
5.	Antriebsachse (mm)	3020		10	Gabel aus Aluminium	1051	1	1000			
6.	Länge (mm)	4004		10	Form der Feststange	1061	1	1000			
7.	Reibschnecken	1004		10	Anzahl und Anordnung der Nuten	1071	1	1000			
8.	Höhe (mm)	1005		10	Anzahl der Stufen (je nach Formzahl)	1081	1	1000			
9.	Masse in Schwerkraft-Zentner-Pfd	1001		10	Stückzahl der Nuten zur Veranschaulichung der Anordnung der Stufen (je nach Formzahl)	1091	1	1000			
10.	Technische Zeichnung des Feststanges	1011		10	Anzahl der für die Feststange benötigten Stufen	1101	1	1000			
11.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
12.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
13.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
14.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
15.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
16.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
17.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
18.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
19.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
20.	Technische Zeichnung des Schenkels in Schenkelschnitt	2000									
21.	Reibschneckenantrieb gemäß Antriebsanordnung im Schnitt	2000									
22.	Reibschnecken	2000									
23.	Reibschnecken	2000									
24.	Reibschnecken	2000									
25.	Reibschnecken	2000									
26.	Reibschnecken	2000									
27.	Reibschnecken	2000									
28.	Reibschnecken	2000									
29.	Reibschnecken	2000									
30.	Reibschnecken	2000									
31.	Reibschnecken	2000									
32.	Reibschnecken	2000									
33.	Reibschnecken	2000									
34.	Reibschnecken	2000									
35.	Reibschnecken	2000									
36.	Reibschnecken	2000									
37.	Reibschnecken	2000									
38.	Reibschnecken	2000									
39.	Reibschnecken	2000									
40.	Reibschnecken	2000									
41.	Reibschnecken	2000									
42.	Reibschnecken	2000									
43.	Reibschnecken	2000									
44.	Reibschnecken	2000									
45.	Reibschnecken	2000									
46.	Reibschnecken	2000									
47.	Reibschnecken	2000									
48.	Reibschnecken	2000									
49.	Reibschnecken	2000									
50.	Reibschnecken	2000									
51.	Reibschnecken	2000									
52.	Reibschnecken	2000									
53.	Reibschnecken	2000									
54.	Reibschnecken	2000									
55.	Reibschnecken	2000									
56.	Reibschnecken	2000									
57.	Reibschnecken	2000									
58.	Reibschnecken	2000									
59.	Reibschnecken	2000									
60.	Reibschnecken	2000									
61.	Reibschnecken	2000									
62.	Reibschnecken	2000									
63.	Reibschnecken	2000									
64.	Reibschnecken	2000									
65.	Reibschnecken	2000									
66.	Reibschnecken	2000									
67.	Reibschnecken	2000									
68.	Reibschnecken	2000									
69.	Reibschnecken	2000									
70.	Reibschnecken	2000									
71.	Reibschnecken	2000									
72.	Reibschnecken	2000									
73.	Reibschnecken	2000									
74.	Reibschnecken	2000									
75.	Reibschnecken	2000									
76.	Reibschnecken	2000									
77.	Reibschnecken	2000									
78.	Reibschnecken	2000									
79.	Reibschnecken	2000									
80.	Reibschnecken	2000									
81.	Reibschnecken	2000									
82.	Reibschnecken	2000									
83.	Reibschnecken	2000									
84.	Reibschnecken	2000									
85.	Reibschnecken	2000									
86.	Reibschnecken	2000									
87.	Reibschnecken	2000									
88.	Reibschnecken	2000									
89.	Reibschnecken	2000									
90.	Reibschnecken	2000									
91.	Reibschnecken	2000									
92.	Reibschnecken	2000									
93.	Reibschnecken	2000									
94.	Reibschnecken	2000									
95.	Reibschnecken	2000									
96.	Reibschnecken	2000									
97.	Reibschnecken	2000									
98.	Reibschnecken	2000									
99.	Reibschnecken	2000									
100.	Reibschnecken	2000									

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)