



Mercedes-Benz E 200

EZ 04/2017 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 79.009km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 200 [DE - Cp2 E 200 CGI EU6, (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Coupé	FIN WDD2073341F356111	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.009km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 51.516km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Rost, Kratzer



(5 mm)

Rost, Kratzer



(5 mm)

Kratzer, Rost



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik (Thematic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO

- | | |
|---|---|
| • Lastenverankerung / Verzurrösen | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU | • PRE-SAFE-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer Teil-LED mit integriertem Tagfahrlicht | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Vorrüstung Dachträgersystem |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG |
| • Zeituhr (Analog) | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fußmatten Velours | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)