



BMW 320 d xDrive

EZ 06/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 81.456km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d xDrive [DE - Lim4 320 d EU5, xDrive, 2012 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WBA3D51060F706039	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.456km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.577km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	370 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	1560 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	115	Heckklappe	135
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad

- | | |
|--|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Nichtraucher-Paket |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) |
| • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Business | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Comfort-Paket | • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Innovations-Paket |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota |
| • Sportsitze vorn | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Licht-Paket |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Leseleuchten vorn |
| • Leseleuchten hinten | • Ablage-Paket |
| • Licht- und Regensensor | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Sensor Scheibenbeschlagerkennung |
| • Sitzheizung vorn | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Mittelarmlehne hinten |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Adaptives Kurvenlicht |
| • Head-up-Display | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Mittelarmlehne hinten |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)