



Mercedes-Benz C 220 d T

EZ 06/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 251.924km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 d T [DE - Kb5 C 220 d EU6d-T, AMG Line, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052141F920010	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 251.924km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 230.659km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	100 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenraumlicht-Paket
- Kartentasche an Vordersitze
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Abgasendrohr mit Blende
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)

• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
• Sportsitze vorn	• Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
• Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• KeyFree-Startsystem	• Keyless Go Startanlage
• Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Start/Stop-Anlage	• Tempomat
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
• Tagfahrlicht LED	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Getriebe Automatik - (9-Stufen)
• Sport Direktlenkung	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Business Plus	• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
• Infotainment-Paket Advanced	• Komfort-Paket
• Kraftstofftank: vergrößert	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Licht-Paket	• Park-Paket
• Park-Paket Advanced	• Sitz-Komfort-Paket
• Smartphone integriert	• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
• Sitzheizung vorn	• Media-Display
• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Park-Paket mit Sensoren
• Rückfahrkamera	• Heckleuchten LED
• Scheinwerfer LED High Performance	• Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









04.06.2019	1313	HS000173	2	1433600	233
M1	AC		14772	1839	
WDD2052141F920010	X		1465	1645	
MERCEDES-BENZ			75		
204 K			143	2235	2235
R214TD			1045	1225	
CZAA157A			1045	1225	
C 220 D			81	2850	70
DAIMLER (D)			1800	750	5
Fz z. Pers.bef.b. B SpI			225/45 R18 095Y XL		
Kombimouseine			245/40 R18 097Y XL		
715/2007*2017/1347AG			WeiB		
EURO6 WLTP AG PI/CL M N11			*17.001/116*0457*42		
Diesel			17.01.2019	K	F1417526
0002	30AG	1950			

F 1/F 2 +70 B ANH BETR *7 2/8 2 +100 B ANH BETR *STUFE PM 6
 AB TAG ERSTZUL *FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT AHK U ESP
 M: SPEZ: FAHRDYN: STABI: SYST: F ANH BETR: F: TEMPO 100 KM/H GEM 6
 AEND: VO: Z: 9 AUSN: VO: Z: STVO AUSGESTATTET***

DEKRA
 TÜV
 20.04.2024
 20.04.2026

10dec60
 TÜV
 10.11.2024

Landratsamt
 D-70546 Stuttgart
 00315

281 204114578

DEKRA
 TÜV
 20.04.2024
 20.04.2026


10dec60
 TÜV
 10.11.2024

Landratsamt
 D-70546 Stuttgart
 00315

281 204114578



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)