



Seat Leon FR

EZ 07/2018 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 138.851km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 1.4 TSI EU6, FR Start&Stop, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZJR156530	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.851km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.850km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	145
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

- | | |
|---|--|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kofferraumbeleuchtung |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten | • Modellpflege |
| • Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: D GRAU/MONSUNGRAU/PIRINEOS GREY | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk FR / Cupra | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 10 Lautsprecher | • 8 Lautsprecher |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem | • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle |
| • Bluetooth Audio-Streaming | • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert |
| • Business-Paket Infotain | • Dynamic-Paket |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Fahrassistenz-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Frontkamera |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Heckleuchten LED |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Innenraumlicht-Paket LED |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Metallic-Lackierung |
| • Mobile Online Dienste Full Link | • Progressivlenkung |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschdüsen heizbar |

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| • Scheinwerfer LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System SEAT |
| • Sprachsteuerungs-System | • Winter-Paket |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












1	16.07.18	7593	AKD002265	2	Q1	92	/5000	20
2	M1	AC		3	4549-4656		1816	
4	VSSZ7Z5FZJR156530	9		10	1451		1257	
5	SEAT			11	-	80		
6	5F			12	120	1830	1830	
7	FCZCAXOV			13	900	980	-	
8	FM65FM6A0157MMV10579			14	900	980	-	
9	-			15	76	3750	72	
10	LEON ST			16	1400	620	5	
11	SEAT (E)			17	195/65 R15 91H			
12	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			18	195/65 R15 91H			
13	Kombilimousine*			19	-			
14	715/2007*2015/45W			20	GRAU	7/-		
15	EUR06;W;PI/CI; M, N1 1			21	e9*2007/46*0094*26			
16	Benzin			22	02.03.18	K	EY613	
17	0001	36W0	1395	23				
18	F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+25			24	B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700			
19	S.8% SIEIG.*TECHN.ZUL.GES-			25	MASSE D.ZUGKOMBINATION:32			
20	G*WW.AHK LT.FGTG*			26				

[illegible][illegible]

Service-Nachweise		Nachweise	
	JA NEIN	Datum: 28.7.2026	SEAT Modell/Service
Lange im Service	☒ ☐	Km: 138850	Gültig ab:
Zeit- oder leistungssabhängiger Service	☐ ☒	Rechnungszusammen:	Wartung:
Ölwechsel/Service	☐ ☒	Reparaturanfertigung:	Stempel des SEAT Händlers
Inspektion	☒ ☐	Service durchgeführt von:	Nächster fälliger Service
Ölwechsel	☐ ☒		Datum:
MZ Ölwechsel	☒ ☐		Bodensee 277 81249 München Tel. 089 897041-0 autohaus-spratter.de
Zusatzarbeiten	JA NEIN		
Staub- und Pollenfilter	☐ ☒		
Luftfilter	☐ ☒		
Kraftstofffilter	☐ ☒		
Zündkerzen	☐ ☒		
Bremssattelprüfung	☒ ☐		
ÖSC [®] Öl und Filter	☐ ☒		
AW	☐ ☒		
HADEX-Kupplung/100	☐ ☒		
Gasfilter und -schläuche	☐ ☒		
Folienassistent (Patentiert)	☐ ☒		
Scheinwerfer	☐ ☒		

Service-Nachweise		Nachweise		SEAT Mobil-Service	
Longlife-Service	☒ ☐	Datum: 29.07.2024		Gültig ab:	
Zahl- oder Inspektionsgebühren Service	☒ ☐	Km: 105 930		Von:	
Durchschnitt Service	☒ ☐	Werkstattsnr:		Stempel des SEAT Händlers	
Inspektions	☒ ☐	Reparaturanfertigung:			
Ölwechsel	☒ ☐	Service durchgeführt von:		Nächster fälliger Service	
Alle Ölwasser	☒ ☐			Laut Anzeige	
Zusatzarbeiten	JA NEIN			Datum:	07.2026
Wahl- und Folienarbeiten	☒ ☐	Auto Max Hinterstrasser		Km:	105 930
Leuchten	☒ ☐	KFZ-Fachbetrieb		(nach Fahrzeugtyp)	
Karosserie	☒ ☐	Gewerbegebiet 5, 82382 Raisting			
Zündstein	☒ ☐	Tel. 08302 8101			
Bremsscheiben	☒ ☐	Mail: mh@hinterstrasser.de			
SSR, Ölwanne	☒ ☐				
Öl	☒ ☐	Stempel des Fachbetriebs		L. Hinweis	
Wahl- und Folienarbeiten	☒ ☐			Wir empfehlen Ihnen, zur Auffrischung aller	
Leuchten	☒ ☐			Arten von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug von	
Karosserie	☒ ☐			SEAT Vertragswerkstatt auszuwählen, wenn	
Zündstein	☒ ☐			die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei	
Bremsscheiben	☒ ☐			einer SEAT Vertragswerkstatt durchgeführt	
SSR, Ölwanne	☒ ☐			werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr	
Öl	☒ ☐			Fahrzeug.	
Wahl- und Folienarbeiten	☒ ☐				
Leuchten	☒ ☐				
Karosserie	☒ ☐				
Zündstein	☒ ☐				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)