



## BMW 218 i Luxury Line

EZ 05/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 146.200km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                         |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                    | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>218 i Luxury Line [DE - Van5 218i EU6, Luxury Line (11.2015->), 2015 - 2018] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WBA2A31090V418725                                                                                | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>146.200km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2028 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                        | Leistung<br>136 PS (100 KW)                                            | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.499 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                  | Letzter Service<br>127.834km                                           | Letzter Service am<br>01/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                              | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>05/2016                                        | Farbe<br>Grau                                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>119g/km (NEFZ)                                                                        |                                                                        | Kraftstoffverbrauch<br>5.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |
| Kerben,<br>Kratzer                                                                | Kerben,<br>Kratzer                                                                | Kerben,<br>Kratzer                                                                | Kerben,<br>Kratzer                                                                |

### 2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              |
| Reifenschäden: Alle vier Felgen haben Kerben und Kratzer                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 125                                                                                     | Beifahrertür             | 185  |
| Kotflügel vorne links   | 185  | Kotflügel vorne rechts   | 195  |
| Türe hinten links       | 125                                                                                     | Türe hinten rechts       | 185  |
| Seitenteil hinten links | 160                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 230  |
| Motorhaube              | 125                                                                                     | Heckklappe               | 120                                                                                       |
| Dach                    | 125                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;              |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;              |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;              |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;              |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;              |
| Unterer Motorbereich        | Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; |

### Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv; Fußgängerschutzsystem gestört

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Finline
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Licht-Paket                                    | • Luxury Line                                             |
| • Mittelarmlehne hinten                          | • Mittelarmlehne vorn                                     |
| • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V                    | • Multifunktion für Lenkrad                               |
| • Parkbremse elektrisch                          | • Personalisierungssystem (Personal Profile)              |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)            | • Reifendruck-Kontrollsystem                              |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)      | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                     |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                   | • Schaltpunktanzeige                                      |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt    | • Seitenairbag hinten                                     |
| • Seitenairbag vorn                              | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic                       | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert         |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar              | • Start-Stop-Knopf                                        |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion)                   | • Tagfahrlicht LED                                        |
| • Warndreieck                                    | • Wegfahrsperre                                           |
| • Wärmeschutzverglasung getönt                   | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   |
| • Auspuffblenden verchromt                       | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                 |
| • Blinkleuchten LED                              | • Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)     |
| • Ambiente-Beleuchtung                           | • Fußraumbeleuchtung vorn                                 |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten      | • Leseleuchten vorn                                       |
| • Leseleuchten hinten                            | • Gepäckraumbeleuchtung                                   |
| • Original Fahrzeug Farbe: PLATINSILBER METALLIC |                                                           |



## Sonderausstattung

|                                                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| • Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services          | • CD-Laufwerk                                                         |
| • Dachreling Aluminium satiniert                       | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug                          | • Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn                                 |
| • Heckgepäckträger Vorbereitung                        | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                   |
| • Kraftstofftank: vergrößert                           | • Lenkrad (Leder M-Technic)                                           |
| • Metallic-Lackierung                                  | • Navigationssystem: Navigation (USB)                                 |
| • Nebelscheinwerfer                                    | • Panoramadach (Glas)                                                 |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten          | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)                    |
| • Sitzheizung vorn                                     | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)                         |
| • Sound-System Harman-Kardon                           | • Travel-Paket                                                        |
| • Service-System: ConnectedDrive Services              | • BMW-Online: Online-Plattform                                        |
| • Service-System: Remote Services                      | • Service-System: Concierge Services                                  |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Multifunktion für Lenkrad                                           |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent                 | • Heckleuchten LED                                                    |
| • Dachreling schwarz                                   | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                                        |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar                  | • Ablagetisch an Rückenlehne                                          |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos
















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)