

BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA11GW030CW39227



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 13/10/2025	Laufleistung 49659 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 154	Hubraum 1995
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 145 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair
			
002	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☒ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Serviceheft

☒ Füllflasche Nothilfekit

☒ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 55 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen

