



Audi TT Roadster

EZ 04/2015 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 93.309km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung TT Roadster [DE - Ca2 2.0 TFSI EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN TRUZZZFV9F1017098	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.309km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 230 PS (169 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.909km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	170 	Heckklappe	210 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI
- Nebelschlussleuchte integriert
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung (Dämmglas) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Audi Drive Select |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Audi music interface |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige | • Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • MMI Touch (Touchscreen) | • Matrix-LED-Scheinwerfer |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Bang & Olufsen |
| • USB-Schnittstelle Audi exclusive | • Wagenheber |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Cabrioverdeck (Riss/Bruch, Verschleiß)



Cabrioverdeck (Riss/Bruch, Verschleiß)



Cabrioverdeck (Riss/Bruch, Verschleiß)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Geklebt



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)