



Honda Accord 2.0 Sport

EZ 01/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 172.569km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 06***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Accord 2.0 Sport [DE - Kb5 2.0 EU4, Sport, (Facelift) 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN JHMCM17508C200686	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.569km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 155 PS (114 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 34.934km	Letzter Service am 06/2012
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 204g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	1950 
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Teilleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: CARBON BRONZE P.
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Carbon-Dekor
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 114 kW VTEC KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Sportsitze vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen verchromt | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









WARTUNGSBESTÄTIGUNG

BESTÄTIGUNG ERFOLGT DURCH DIE MIT DER WARTUNG BEAUFTRAGTE WERKSTATT NACH JEDER WARTUNG

90.000 km / 54 Monate (nur unter anerkannten Betriebsbedingungen)	100.000 km / 60 Monate Haupthaltung	110.000 km / 66 Monate (nur unter anerkannten Betriebsbedingungen)	120.000 km / 72 Monate Haupthaltung
Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____	Datum: <u>26.06.12</u> Km: <u>34557</u> Händler-Stempel: <u>Auto-2-Motorencenter Fiegel GmbH</u> <u>Händler: Landstraße 222-224</u> <u>60314 Frankfurt a.M.</u> <u>Telefon 069 / 6 78 074</u> <u>www.honda-fiegel.de</u> Kundendienstleitung Unterschrift: _____	Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____	Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____
130.000 km / 78 Monate (nur unter anerkannten Betriebsbedingungen)	140.000 km / 84 Monate Haupthaltung	150.000 km / 90 Monate (nur unter anerkannten Betriebsbedingungen)	160.000 km / 96 Monate Haupthaltung
Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____	Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____	Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____	Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____
170.000 km / 102 Monate (nur unter anerkannten Betriebsbedingungen)	180.000 km / 108 Monate Haupthaltung	190.000 km / 114 Monate (nur unter anerkannten Betriebsbedingungen)	210.000 km / 126 Monate (nur unter anerkannten Betriebsbedingungen)
Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____	Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____	Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____	Datum: _____ Km: _____ Händler-Stempel: _____ Kundendienstleitung Unterschrift: _____



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)