



Hyundai Tucson Trend 2WD

EZ 06/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 118.743km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6, Trend 2WD, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812AHJ204622	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.743km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.212km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	95	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling Silber
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2670 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Unterfahrschutz (Motor)
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss hinten
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Hochtöner	• Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll
• 3. Bremsleuchte	• Multifunktion für Lenkrad



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











HYUNDAI NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.

PERIODIC MAINTENANCE RECORDS

5th scheduled maintenance / 5-го периодично обслуживане

Mileage/ Пробег: 88400 Km/mi

Date/ Дата: 25.04.23

License No./ Лиц. номер: _____
 Dealer name/ Продавец: _____
 Signature/ Подпись: _____

Signature/ Подпись: Theo Lentzen
 K72-Motortechnik
 Seering 3
 33331 Hainberg, MCK
 Tel.: 02432-576644
 Fax: 02432-576645

Dealer's stamp & signature
 Печат и подпис на дилера

Next service before:
 Следващо обслужване преди:

Date/ Дата: 25.04.24 Km/mi: 103400

PERIODIC MAINTENANCE RECORDS

4th scheduled maintenance / 4-то периодично обслуживане

Mileage/ Пробег: 47400 Km/mi

Date/ Дата: 5.6.2019

License No./ Лиц. номер: _____
 Dealer name/ Продавец: _____
 Signature/ Подпись: _____

Signature/ Подпись: Theo Lentzen
 K72-Motortechnik
 Seering 3
 33331 Hainberg, MCK
 Tel.: 02432-576644
 Fax: 02432-576645

Dealer's stamp & signature
 Печат и подпис на дилера

Next service before:
 Следващо обслужване преди:

Date/ Дата: 5.6.2019 Km/mi: 62400



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)