



Volkswagen Caddy Basis Maxi

EZ 06/2023 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 175.281km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis Maxi [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, Maxi, 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZSKXPX075680	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.281km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 174.341km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm) Kratzer	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	290 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug mit Firmenwerbung beklebt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe mit Verglasung
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckleuchten Standard

• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen matt	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	• Klimaanlage
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten hinten LED
• Leuchtweitenregelung	• Luftzusatzheizung elektrisch
• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS	• PKW-Zulassung
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2970 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türdichtungen mit Staubschutz
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert	• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
• Einparkhilfe hinten	• Entfall 3. Sitzreihe und Vorbereitung 3. Sitzreihe
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Lautsprecher (6)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	• Radvollabdeckungen / Radzierblenden
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Sonderlackierung Candy-weiss uni
• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)