



Ford Tourneo Connect

EZ 03/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 120.063km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Tourneo Connect		
Kategorie Van	FIN WF0TXXWPGTJP21507	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.063km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Batterie 60 Ah
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Heckklappe verglast
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole
- Motor 1,5 Ltr. - 74 kW EcoBlue TDCi KAT
- Radstand 2662 mm
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige

- | | |
|--|--|
| • Schiebetüren beidseitig | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitzlehnen vorn klappbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Starter-Paket |
| • Staufach auf Armaturentafel | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizer für Dieselmotor |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Heckscheibenwischer | • Heckscheibe heizbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Gurtstraffer |
| • Batterie verstärkt | • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Paket 10 | • Fußmatten Teppich |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Induktionsladeschale für mobile Endgeräte | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sitz-Paket 25 | • Sonderlackierung Metallic |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 6 Lautsprecher | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Parkpilotsystem hinten |
| • Farbdisplay (6 Zoll) | • Mittelkonsole Premium |
| • Rückfahrkamera | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Frontscheibe heizbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










15.03.2019	8566	BLJ000854	2	01	74	/3600	164
M1	AC			4425-4535		1835	
WF01XXWPGTJP21507				1847-1847		1669-1797	
FORD				75		-	
PJ2				151	2200	2200	
Z2GA1CEX				1270	1185	-	
B5BAASABDADKG				1270	1185	-	
-				73	2700	69	
Tourneo Connect				1185	750	5	-
FORD (D)				205/60R16	96H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				205/60R16	96H		
Kombilimousine							
715/2007*2017/1347AG				GRAU		77-	
EURO6:WLTP:AG:PI/CI: M, N1 I				e1*2001/116*0207*27			
Diesel				19.07.18		K HJ421832	
0002	36AG	1499					
*WW. AHK lt. EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination							
:3240*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)




Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)