



Ford C-MAX Titanium

EZ 05/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 163.933km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 79***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.03.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi DPF EU5, Grand Titanium, 2010 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WF0HXXWPBHDD08758	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.933km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kerben, Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	330 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	205 	Heckklappe	160
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Einstiegschienen vorn
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung elektrisch
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelkonsole Premium
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außentemperaturanzeige
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- | | |
|--|---|
| • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor | • Zierleisten verchromt |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Lenkrad (Leder 4-Speichen) |
| • Bordcomputer | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Gurtstraffer | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung |
| • Rußpartikelfilter | • Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6 |
| • Servolenkung elektrisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen | • 9 Lautsprecher |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Business-Paket 2 |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Raucher-Paket |
| • Titanium X-Paket 2 | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Dachreling (Aluminium) |
| • Frontscheibe heizbar | • Heckklappenbetätigung elektrisch |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Sitzheizung vorn | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Sony | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Anschluss | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.05.2014	8566	AUM00040 2	2	1	103/3750	198
MI	AC		4520-4631		1828	
WFOHXXWPHHDD08758		1	1653-1698		1634	
FORD			75			
DXA			149	2300	2300	
UFDBIH			1175	1240		
7QNCQG			1175	1240		
			74	2813	70	
GRAND C-MAX			1500	750	7	
FORD (D)			215/50 R17 95 H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/50 R17 95 H			
Kombilimousine						9
715/2007+630/2012J			613*2007/46*1103*11			
EURO5;J;PL/CL; M, N1 1			11.10.2013	K	EH152686	
Diesel						
0002	3530	1997				
P.1/F.2:2375 U. 7.2/8.2:1315 B. ANHANGEBETRIEB*WW. AMK LT. RT						
TG*TECHN.ZUL.GES-MASS E.2UGKOMBINATION;3800*DATUM ZUR RMIS						
STONSKLASSE: 12.05.2014***						



Ford		Ford			
1. Anzahl der Achsen und Räder	14	Nennwert des Achsenlasts bis zu 20 t ohne getragene Ausstattungsgegenstände			
2. Antriebsformel (Anzahl, Lage, getragene Vorführung)		1.1. Prüfverfahren (Typ)			
3. Achsen	1. Achse 14 2. 2700 3. 2700 4. 2700 5. 2700 6. 2700 7. 2700 8. 2700 9. 2700 10. 2700 11. 2700 12. 2700 13. 2700 14. 2700 15. 2700 16. 2700 17. 2700 18. 2700 19. 2700 20. 2700 21. 2700 22. 2700 23. 2700 24. 2700 25. 2700 26. 2700 27. 2700 28. 2700 29. 2700 30. 2700 31. 2700 32. 2700 33. 2700 34. 2700 35. 2700 36. 2700 37. 2700 38. 2700 39. 2700 40. 2700 41. 2700 42. 2700 43. 2700 44. 2700 45. 2700 46. 2700 47. 2700 48. 2700 49. 2700 50. 2700 51. 2700 52. 2700 53. 2700 54. 2700 55. 2700 56. 2700 57. 2700 58. 2700 59. 2700 60. 2700 61. 2700 62. 2700 63. 2700 64. 2700 65. 2700 66. 2700 67. 2700 68. 2700 69. 2700 70. 2700 71. 2700 72. 2700 73. 2700 74. 2700 75. 2700 76. 2700 77. 2700 78. 2700 79. 2700 80. 2700 81. 2700 82. 2700 83. 2700 84. 2700 85. 2700 86. 2700 87. 2700 88. 2700 89. 2700 90. 2700 91. 2700 92. 2700 93. 2700 94. 2700 95. 2700 96. 2700 97. 2700 98. 2700 99. 2700 100. 2700	1.1. Prüfverfahren (Typ)	1.1. Prüfverfahren (Typ)	1.1. Prüfverfahren (Typ)	1.1. Prüfverfahren (Typ)
1.1. Achsenlast (1.25-3.75 t)	1.1. Achsenlast (1.25-3.75 t)	1.1. Achsenlast (1.25-3.75 t)	1.1. Achsenlast (1.25-3.75 t)	1.1. Achsenlast (1.25-3.75 t)	
1.2. Achsenlast (3.75-5.5 t)	1.2. Achsenlast (3.75-5.5 t)	1.2. Achsenlast (3.75-5.5 t)	1.2. Achsenlast (3.75-5.5 t)	1.2. Achsenlast (3.75-5.5 t)	
1.3. Achsenlast (5.5-7.5 t)	1.3. Achsenlast (5.5-7.5 t)	1.3. Achsenlast (5.5-7.5 t)	1.3. Achsenlast (5.5-7.5 t)	1.3. Achsenlast (5.5-7.5 t)	
1.4. Achsenlast (7.5-10 t)	1.4. Achsenlast (7.5-10 t)	1.4. Achsenlast (7.5-10 t)	1.4. Achsenlast (7.5-10 t)	1.4. Achsenlast (7.5-10 t)	
1.5. Achsenlast (10-12.5 t)	1.5. Achsenlast (10-12.5 t)	1.5. Achsenlast (10-12.5 t)	1.5. Achsenlast (10-12.5 t)	1.5. Achsenlast (10-12.5 t)	
1.6. Achsenlast (12.5-15 t)	1.6. Achsenlast (12.5-15 t)	1.6. Achsenlast (12.5-15 t)	1.6. Achsenlast (12.5-15 t)	1.6. Achsenlast (12.5-15 t)	
1.7. Achsenlast (15-17.5 t)	1.7. Achsenlast (15-17.5 t)	1.7. Achsenlast (15-17.5 t)	1.7. Achsenlast (15-17.5 t)	1.7. Achsenlast (15-17.5 t)	
1.8. Achsenlast (17.5-20 t)	1.8. Achsenlast (17.5-20 t)	1.8. Achsenlast (17.5-20 t)	1.8. Achsenlast (17.5-20 t)	1.8. Achsenlast (17.5-20 t)	
1.9. Achsenlast (20-22.5 t)	1.9. Achsenlast (20-22.5 t)	1.9. Achsenlast (20-22.5 t)	1.9. Achsenlast (20-22.5 t)	1.9. Achsenlast (20-22.5 t)	
1.10. Achsenlast (22.5-25 t)	1.10. Achsenlast (22.5-25 t)	1.10. Achsenlast (22.5-25 t)	1.10. Achsenlast (22.5-25 t)	1.10. Achsenlast (22.5-25 t)	
1.11. Achsenlast (25-27.5 t)	1.11. Achsenlast (25-27.5 t)	1.11. Achsenlast (25-27.5 t)	1.11. Achsenlast (25-27.5 t)	1.11. Achsenlast (25-27.5 t)	
1.12. Achsenlast (27.5-30 t)	1.12. Achsenlast (27.5-30 t)	1.12. Achsenlast (27.5-30 t)	1.12. Achsenlast (27.5-30 t)	1.12. Achsenlast (27.5-30 t)	
1.13. Achsenlast (30-32.5 t)	1.13. Achsenlast (30-32.5 t)	1.13. Achsenlast (30-32.5 t)	1.13. Achsenlast (30-32.5 t)	1.13. Achsenlast (30-32.5 t)	
1.14. Achsenlast (32.5-35 t)	1.14. Achsenlast (32.5-35 t)	1.14. Achsenlast (32.5-35 t)	1.14. Achsenlast (32.5-35 t)	1.14. Achsenlast (32.5-35 t)	
1.15. Achsenlast (35-37.5 t)	1.15. Achsenlast (35-37.5 t)	1.15. Achsenlast (35-37.5 t)	1.15. Achsenlast (35-37.5 t)	1.15. Achsenlast (35-37.5 t)	
1.16. Achsenlast (37.5-40 t)	1.16. Achsenlast (37.5-40 t)	1.16. Achsenlast (37.5-40 t)	1.16. Achsenlast (37.5-40 t)	1.16. Achsenlast (37.5-40 t)	
1.17. Achsenlast (40-42.5 t)	1.17. Achsenlast (40-42.5 t)	1.17. Achsenlast (40-42.5 t)	1.17. Achsenlast (40-42.5 t)	1.17. Achsenlast (40-42.5 t)	
1.18. Achsenlast (42.5-45 t)	1.18. Achsenlast (42.5-45 t)	1.18. Achsenlast (42.5-45 t)	1.18. Achsenlast (42.5-45 t)	1.18. Achsenlast (42.5-45 t)	
1.19. Achsenlast (45-47.5 t)	1.19. Achsenlast (45-47.5 t)	1.19. Achsenlast (45-47.5 t)	1.19. Achsenlast (45-47.5 t)	1.19. Achsenlast (45-47.5 t)	
1.20. Achsenlast (47.5-50 t)	1.20. Achsenlast (47.5-50 t)	1.20. Achsenlast (47.5-50 t)	1.20. Achsenlast (47.5-50 t)	1.20. Achsenlast (47.5-50 t)	
1.21. Achsenlast (50-52.5 t)	1.21. Achsenlast (50-52.5 t)	1.21. Achsenlast (50-52.5 t)	1.21. Achsenlast (50-52.5 t)	1.21. Achsenlast (50-52.5 t)	
1.22. Achsenlast (52.5-55 t)	1.22. Achsenlast (52.5-55 t)	1.22. Achsenlast (52.5-55 t)	1.22. Achsenlast (52.5-55 t)	1.22. Achsenlast (52.5-55 t)	
1.23. Achsenlast (55-57.5 t)	1.23. Achsenlast (55-57.5 t)	1.23. Achsenlast (55-57.5 t)	1.23. Achsenlast (55-57.5 t)	1.23. Achsenlast (55-57.5 t)	
1.24. Achsenlast (57.5-60 t)	1.24. Achsenlast (57.5-60 t)	1.24. Achsenlast (57.5-60 t)	1.24. Achsenlast (57.5-60 t)	1.24. Achsenlast (57.5-60 t)	
1.25. Achsenlast (60-62.5 t)	1.25.				

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)