CarOnSale

Cupra Formentor VZ e-Hybrid

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2023	28.101km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Formentor VZ e-Hybrid [DE - SUV5 1.4 e-HYBRID EU6d, VZ, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKM2PR034981	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 28.101km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 17.637km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 43g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Frontkamera
- Licht- und Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Licht- und Sicht-Paket
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Sprachsteuerungs-System
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Dachhimmel schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne hinten
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Einparkhilfe hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leuchtweitenregelung automatisch

- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DESIRE RED

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket XL
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonderlackierung Exclusive
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Frontkamera
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung, Welcome Light, Memory
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale




SET
RES


VIEW
OK
START
ENGINE
STOP




AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR




10:13
AUTO
22.0°C
KLIMA
ECO


10:13
AUTO
22.0°C
KLIMA
ECO
Klimatisierung
Niveau 3


10:13
AUTO
22.0°C
KLIMA
ECO
Roma
Mailand
Milano
Barcelo
Lyon
Wien
München
Saarbrücken
Dresden









Eco














02.03.2023 7593 ARH00038 0 | 2 1 110/4500 2
M1 AC | 4450 1839
VSSZZZKM2PR034981 6 | 1528 - - - 1701
CUPRA | 80 -
KM | 34 2120 2120
CXDGEAX0 | 1080 1090 -
FD6HFD6DD0014B11CBA | 1080 1090 -
72 3750 67
FORMENTOR VZ E-HYBRID | 1500 750 5 -
SEAT (E) | 245/40 R19 94W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 245/40 R19 94W
Kombilimousine | -
715/2007*2018/1832AP | Rot 3
EURO6;WLTP;AP;PI/CI: M, N1 I | e9*2007/46*4008*14
Hybr.B/E ext.aufl. | 12.07.2022 K GN40279
0025 36AP 1395
7.2/8.2:+95 B.ANHÄNGEBETRIEB*0..1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3620KG*WW.AHK LT.EGTG*BATTERI
EKAPAZITÄT 13.0KWH*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kerben)