



Ford EcoSport ST-Line

EZ 11/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 127.116km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport ST-Line		
Kategorie Geländewagen	FIN WF01XXERK1KU01221	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.116km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	160
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay für Bordcomputer
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kühlergrill Anthrazit
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelkonsole mit Armlehne
• Modellpflege	• Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC	• Parkpilotsystem hinten
• Pedale Aluminium	• Power KeyFree-Startfunktion
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2519 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Seitenairbag vorn
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Stoßfänger Sport-Ausführung	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zusatzheizung



Sonderausstattung



• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Dach andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe teilweise heizbar
• KeyFree-System	• Lackierung Magnetic-Grau Metallic
• Lenkrad heizbar	• Parkpilotsystem hinten
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Rückfahrkamera
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	• Sitzheizung vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)