




Fahrzeug diagonal vorn links (freigestellt) (DEKRA)



Fahrgestellnummer (DEKRA)



Hintere Sitzreihe(n) bei geöffneter (Schiebe-) tür von rechts (DEKRA)



vordere Sitze von rechts (Beifahrerseite) bei geöffneter Tür (DEKRA)




Gepäck-/Laderaum bei geöffneter Heckklappe (DEKRA)




Fahrzeug frontal von vorne (freigestellt) (DEKRA)



Fahrzeug diagonal vorn rechts (freigestellt) (DEKRA)



Fahrzeug diagonal hinten rechts (freigestellt) (DEKRA)




Fahrzeug diagonal hinten links (freigestellt) (DEKRA)




ggf. Zusätzliche Ausstattung, Auf- und Anbauten (DEKRA)



Losteile (DEKRA)




Wartungsnachweis (DEKRA)



Wartungsnachweis (DEKRA)



Fahrzeugunterlagen und Schlüssel (DEKRA)




Mittelkonsole frontal (Display eingeschaltet) (DEKRA)



Armaturenbrett mit Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand (DEKRA)



Servicefähigkeit laut Bordcomputer (DEKRA)



Windschutzscheibe kleine Steinschläge (DEKRA)




Windschutzscheibe kleine Steinschläge (DEKRA)



Aufkleber Amaturenbrett entfernen (DEKRA)



Schachtleiste Tür vorne rechts zerkratzt - erneuern
Schachtleiste Tür vorne rechts zerkratzt (DEKRA)



Schachtleiste Tür vorne rechts zerkratzt - erneuern
Schachtleiste Tür vorne rechts zerkratzt (DEKRA)



Lenkradbezug leicht wellig
Lenkradbezug leicht wellig (DEKRA)



Innenraum Kunststoffteile vereinzelt leichte Kratzer
Innenraum Kunststoffteile vereinzelt leichte Kratzer (DEKRA)



Vorderwagen kleine Steinschläge
Vorderwagen kleine Steinschläge (DEKRA)



Vorderwagen kleine Steinschläge
Vorderwagen kleine Steinschläge (DEKRA)