



Citroen C4 Selection

EZ 06/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 31.413km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Selection [DE - LimS5 1.4 VTi 95 EU5, Selection, 2011 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN VF7NC8FP0CY556926	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 31.413km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.397 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.003km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	80 	Heckklappe	160
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug startet nicht, obwohl man versucht hat den zu überbrücken ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RD 5 (Radio/CD-Player) mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- City-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Bordcomputer
- Dachspoiler schwarz glänzend lackiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Anzeige analog und digital
- Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar

- | | |
|--|--|
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V |
| • Multi-Funktions-Display Farbe | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS SHARK | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)